

# FICHE DE SUIVIT D'ENTRETIEN VÉHICULE:

**MODÈLE:** Bus VW Syncro DJ

**CHÂSSIS:** 25 K G 004 074

Code moteur: DJ *Moteur échange standard approximativement en l'an 2000, réfection en 2020.*  
Code boîte: AAN 20 06 8 *Boîte de vitesse entièrement refaite en Mai 2021.*  
Pont avant: ADH 21902  
Code peinture: LA5B / LK5E  
Code intérieur: US  
Mise en circulation: 10.août.88  
Date de fabrication: Août 1988  
Clefs numéro:  
Numéro canne  
Freins avant: ATE  
Allumeur: Bosch  
Doigt allumeur: 14 mm  
Date d'achat: 20. mai 2020  
Type mines 253 DJSM

## DE 1 Km à 150 000 Km

KILOMÈTRES:	DATE:	OPÉRATION:
Km, le		
? Km, le	?	Boite de vitesses partiellement refaite.
? Km, le	Env. an 2000	Moteur échange standard VW.
Km, le		

## DE 150 001 Km à 160 000 Km

KILOMÈTRES:	DATE:	OPÉRATION:
150 950 Km, le	04.juil.15	Contrôle technique Espagnol.
153 286 Km, le	01.déc.16	Révision complète compresseur climatisation.
153 586 Km, le	28.mai.20	<b>Neuf:</b> câble accélérateur, clips arrêt câble accélérateur.
153 628 Km, le	11.juin.20	Lavage intégral du châssis et moteur.
153 630 Km, le	Juin - août 2020	<p><b>Neuf:</b> protection thermique réservoir essence, système de déport sonde pression huile 1.8 bars, barrette alternateur, clips fixation caches-soupapes, durites essences sur injecteurs (4), toutes durites essence sur moteur, protection inox tubes enveloppe, pompe à eau, soufflets collecteur admission (4 + colliers), silentbloc support moteur (Topran = mauvais), faisceau additionnel avant - arrière (7 fils), autocollant bobine allumage, autocollants (3) sur couvercle boîte relais injection, support pompe à essence inox, silentbloc pompe à essence, toutes durites essence injection et pompe à essence, toutes durites essence sur réservoir d'essence, clips plastique fixation tuyau commande embrayage sous châssis (5), câble de frein à main, clips plastique de fixation gaine câble accélérateur sous châssis, câble accélérateur, visserie trappe visite moteur, visserie fixation vase expansion, autocollant "112 i", durites injecteurs, silencieux échappement, tube sortie échappement (Inox), tube échappement avant silencieux (Inox), collecteur 2 en 1, sangles fixation silencieux échappement (2), clips métal fixation caches soupapes (2), thermostat (Mahle), système déport sonde de pression huile vers culasse, cylindre récepteur commande embrayage, tuyaux d'air admission sur boîtier avec colliers, démarreur, support commande pneumatique verrouillage différentiel Arr (Inox), commande pneumatique de verrouillage différentiel Arr, caches D et G de protection des tubes enveloppe (Inox), autocollant alternateur, palonnier de commande Arr de vitesses, soufflets de palonnier de commande Arr de vitesses (2), biellette de sélection des vitesses, soufflets de protection de biellette de sélection des vitesses, soufflet d'axe de commande de sélection des vitesses, passe-fils pour tuyaux et faisceau climatisation, tuyau de goulotte de remplissage de carburant, clips fixation moulure caoutchouc PC Arr, vis et écrous fixation berceau moteur (4), embrayage complet, visserie sabots PC Arr inox, durite eau sortie culasse &gt; tube tour moteur, antenne radio, ampoules LED feux position Arr D et G, protection D et G de cornières de toit, avec embouts Av - Arr D et G.</p>
153 630 Km, le	Juin - août 2020	<p><b>Occasion:</b> filtre à air cyclone, culasse gauche, sonde de pression huile 1.8 et 0.25 bars, vis barrette alternateur, tour plastique aération bloc moteur, allumeur, caches-soupapes, papillon injection révisé, durite sortie pompe à eau, durite entrée support thermostat, alternateur 90A, ECU Digijet, boîtier électronique TZS, système de verrouillage trappe visite moteur, éclairages de plaque (2), faisceau éclairage de plaque, supports (2) connecteurs éclairage de plaque, feux Arr D et G complet (Hella), durite entrée thermostat, petite durite liaison thermostat &gt; tuyau eau tour moteur, collecteurs échappement, papillon injection, faisceau injection moteur, faisceau indicateur de position des verrouillages de différentiels Av et Arr, faisceau alimentation pompe à essence, tuyau de dépression moteur, moulure caoutchouc PC Arr, joint hayon sur caisse, alternateur 90A, rétroviseur Ext D et G.</p>

153 630	Km,	le	Juin - août 2020	<b>Sablé - thermo laqué</b> : poulie pompe direction assistée, poulie pompe à eau, pipe eau sur culasse D, supports inférieur de réservoir D et G, tuyaux sortie pompe à eau, tuyau sortie échangeur eau / huile, pipes admission D et G, tuyau eau sortie pompe à eau (gros à G), boîte à air injection, tuyau eau sur bloc moteur D, tuyau entrée pompe à eau, caches soupapes D et G, protection thermique silencieux échappement, support compresseur de climatisation, tuyau eau tour moteur, goulotte de remplissage carburant.
153 630	Km,	le	Juin - août 2020	<b>Nickelé ou chromé</b> : sangles supports réservoir D et G, support tige niveau huile, pièces de fixation injecteurs, support alternateur, tuyaux eau arrière (Syncro), patte de fixation durites essence, palonnier de frein à main, support jauge niveau d'huile, support injecteur D et G, tuyau eau passage sur BV, patte d'arrêt câble accélérateur, coques de palonnier de levier de commande vitesses Arr (2), contre plaque de fixation berceau moteur (2).
153 630	Km,	le	Juin - août 2020	<b>Réfection moteur</b> : nettoyage intégral du moteur et culasses, remplacement guides soupapes échappement (4), rodages soupapes (8), segments neufs, honage cylindres, tubes enveloppe neufs, simering vilebrequin coté poulie et embrayage neufs, embrayage neuf, rectification volant moteur, boulons culasse neufs (8), kit de joints moteur neuf, réparation entretoise sonde pression huile 0,25 bars sur bloc moteur, vis culbuteurs occasion (3), réglage jeu culbuteurs, culasse G occasion refaite à neuve, culasse D refaite à neuf.
153 630	Km,	le	Juin - août 2020	<b>Modifications</b> : ajout du chauffage additionnel sous banquette Arr, montage vitrages athermique (Tinted), ajout de morceaux de gaine de protection contre l'usure mécanique du câble principal d'alimentation batterie contre le châssis (3).
153 630	Km,	le	Juin - août 2020	<b>Travaux</b> : réfection carrosserie, jupe arrière, compartiment moteur, coin Arr G, flanc G, protection arrêtes de toit D et G neuves, remplacement vitres latérales Arr D et G, par modèle athermique, dérouillage et ajout rondelle fixation tuyau frein Arr, fixation sous châssis de tous les faisceau électrique, remise en conformité des fixations de durites de refroidissement, réparation faisceau principal liaison avant > arrière, réfection de tous les tuyaux de mise à l'air BV + moteur + pont avant, redressage et décapage peinture pare-chocs Arr, rectification du volant moteur, redressage PC Arr, recollé verre phare Av D.
153 630	Km,	le	28.août.20	<b>Grand service</b> . Vidange huile moteur, filtre à huile neuf, filtre à air neuf, vidange boîte de vitesses, vidange pont avant, vidange circuit direction assistée, vidange circuit de frein, vidange circuit de refroidissement.
153 630	Km,	le	01.sept.20	<b>Neuf</b> : soufflet de rotule supérieure D, antenne radio. <b>Occasion</b> : protection caoutchouc PC Arr avec clips plastiques. <b>Travaux</b> : nettoyage contacts rosaces de masses (2) au-dessus boîte fusibles
153 630	Km,	le	02.sept.20	<b>Travaux</b> : démontage et nettoyage de toutes les moquettes avant
153 630	Km,	le	03.sept.20	<b>Travaux</b> : remplacement vinyle bleu montant de porte latérale D, collage moquettes nettoyées, préparation et pose faisceau
153 630	Km,	le	04.sept.20	<b>Neuf</b> : batterie de démarrage, ampoule feux position Av D. <b>Travaux</b> : nettoyage sol intérieur côté passagers + démontage et nettoyage tapis. Collage garniture vinyle bleu montant panneau latérale central G.
153 630	Km,	le	07.sept.20	<b>Début Rodage moteur</b>
153 648	Km,	le	07.sept.20	<b>Neuf</b> : ampoule LED éclairage platine de commande chauffage. <b>Occasion</b> : vis aérateur porte Av G, cache vis haut de poignée droite porte latérale, grille basse aération extrémité D du tableau de bord, plastiques de protection derrière panneau de porte Av G.

153 694	Km,	le	08.sept.20	<b>Occasion:</b> bouchon de vase expansion principal (VW), mécanisme de fermeture hayon, joint dans prise électrique TZS. <b>Travaux:</b> Changé vis de fixation TZS sur carrosserie (inox), changé vis fixation DLS, nettoyage de la soupape de régulation du ralenti.
153 715	Km,	le	09.sept.20	Réglage combustion moteur: CO 1.43% - CO2 13.99% - HC 151 PPM - O2 0.24 %. <b>Travaux:</b> changé collier durite liaison sortie culasse > tuyau tour moteur.
153 748	Km,	le	10.sept.20	<b>Neuf:</b> entourage prise allume-cigares tableau de bord, ampoule LED éclairage prise allume-cigares tableau de bord, ampoule LED éclairage commande verrouillage différentiels. <b>Occasion:</b> cache haut ceinture sécurité banquette centrale côté D et G, vis fixation panier roue de secours. <b>Travaux:</b> remise en conformité prise 12 V dans passage entre sièges, remise en conformités connexions sur batterie de démarrage, nettoyage et graissage de la boîte sous levier vitesses, nettoyage intérieur, recollé moquette sur couvercle batterie de démarrage.
153 763	Km,	le	12.sept.20	<b>Occasion:</b> durite liaison culasse > tuyau tour moteur. Ajouté quelques attaches plastiques.
153 824	Km,	le	13.sept.20	<b>Occasion:</b> embout garniture pilier porte avant G, joint grand poignée porte Av G. <b>Travaux:</b> resserrage échappement. Ajustement tension courroie pompe direction assistée.
153 986	Km,	le	16.sept.20	<b>Travaux:</b> nettoyage partie avant du tunnel de climatisation, réparation éclairage miroir de courtoisie. <b>Occasion:</b> face avant miroir de courtoisie.
154 010	Km,	le	17.sept.20	<b>Neuf:</b> pommeau de levier de vitesse, embouts plastiques (2 - kit Brickwerks) tringle inférieure commande vitesses, kit inox renfort fixation compteur (Brickwerks). <b>Travaux:</b> réglage tringlerie BV.
154 010	Km,	le	18.sept.20	<b>Neuf:</b> câble de frein à main Arr D. <b>Occasion:</b> klaxon, cylindre de frein roue Arr D, semelle pastique sous ressorts Arr D et G, clips fixation tuyau frein roue Arr G sur trapèze. <b>Travaux:</b> réparation lampe éclairage vide-poche.
154 010	Km,	le	19.sept.20	<b>Occasion:</b> tambours de freins Arr D et G.
154 068	Km,	le	20.sept.20	<b>Neuf:</b> plaque protection joint porte latérale sur verrouillage, vis (4) fixation pilier central jail bars. <b>Travaux:</b> changé joint et lunette Arr pour modèle athermique (Tinted), nettoyage intégral jail bars, réglage essuie-glace Arr.
154 068	Km,	le	21.sept.20	<b>Neuf:</b> porte-gobelets (2 x 255 000 020), protection plastique joint vers serrure porte latérale. <b>Travaux:</b> recollé garniture pilier porte latérale D, recollé et réparé panneau latéral central gauche, recollé angle panneau latéral Arr G, traitement corrosion superficielle sous batterie démarrage, préparation installation électrique batterie stationnaire.
154 068	Km,	le	22.sept.20	<b>Travaux:</b> finition montage et connexions système batterie stationnaire, montage boîte fusibles à côté batterie stationnaire.

154 095	Km,	le	23.sept.20	<p><b>Neuf:</b> languette guide ceinture Arr D et G.</p> <p><b>Occasion:</b> support antibrouillards Av thermo laqués en noir, vis D et G fixation sabot latéralement.</p> <p><b>Travaux:</b> redressé PC Av, visserie inox fixation sabots PC Av D et G sur PC Av.</p>
154 138	Km,	le	24.sept.20	<p><b>Occasion:</b> sabot PC Av D, capuchon plastique vis ceinture sécurité Av G, guide de verrouillage + visserie sur porte latérale, taquet plastique + vis sur porte latérale pour contacteur éclairage intérieur, chariot coulissement bas porte latérale.</p> <p><b>Neuf:</b> 2 rondelles sécurité fixation antibrouillards Av D et G, toute visserie fixation équerre basse coulissement porte latérale.</p> <p><b>Chromé:</b> équerre basse coulissement porte latérale.</p> <p><b>Travaux:</b> refait fixation support antibrouillard Av G (Tub tara M5), réparé faisceau antibrouillard Av D, démontage et nettoyage butée ouverture porte latérale avec vis neuve, lubrification tous roulements coulissement porte latérale, démontage protection rail porte coulissante pour nettoyage.</p>
154 187	Km,	le	25.sept.20	<p><b>Neuf:</b> tous joints vitres porte Av D, panneau de porte Av D.</p> <p><b>Occasion:</b> poignée lève-glace Av D, entretoise poignée lève-glace Av D, HP porte Av D, protections plastique noir arrêtes de pare-brise D et G.</p> <p><b>Travaux:</b> montage vitrages athermique porte Av D, réfection intégrale déflecteur ouvrant Av D, peinture poignée porte Av D.</p>
154 187	Km,	le	26.sept.20	<p><b>Neuf:</b> tous joints vitres porte Av G, panneau de porte Av G.</p> <p><b>Occasion:</b> poignée lève-glace Av G, entretoise poignée lève-glace Av G, HP porte Av G, protection anti poussière contacteur de porte Av D et G.</p> <p><b>Travaux:</b> montage vitrages athermique porte Av G, réfection intégrale déflecteur ouvrant Av G.</p>
154 187	Km,	le	27.sept.20	<p><b>Travaux:</b> montage radio CD Kenwood d'époque.</p>
154 205	Km,	le	29.sept.20	<p><b>Neuf:</b> support commande sur tableau de bord, voltmètres batteries (2).</p> <p><b>Travaux:</b> montage voltmètre contrôleurs de tension batterie de démarrage et batterie auxiliaire.</p>
154 229	Km,	le	30.sept.20	<p><b>Neuf:</b> crémaillère de direction assistée.</p> <p><b>Travaux:</b> vidange et purge circuit hydraulique de direction assistée.</p>
154 290	Km,	le	01.oct.20	<p><b>Géométrie complète.</b></p> <p><b>Neuf:</b> prise Westfalia 12V sur tableau de bord, clips fixation durite essence départ régulateur de pression.</p> <p><b>Travaux:</b> montage interrupteur sur contrôleurs de tension batterie de démarrage et batterie auxiliaire.</p>
155 155	Km,	le	06.oct.20	<p><b>Neuf:</b> bavettes Arr D et G avec supports inox.</p>
155 176	Km,	le	08.oct.20	<p><b>Travaux:</b> ajout additif dans la boîte de vitesses - Darokon Öl-Additiv.</p> <p><b>Occasion:</b> butoir caoutchouc pare-chocs Av.</p> <p><b>Neuf:</b> ampoule éclairage compteur, partie compte-tours.</p>

155 211	Km,	le	11.oct.20	<b>Grand service.</b> <b>Vidange huile moteur (Motul 300V synthèse - 15W 50), filtre à huile neuf.</b> <b>Travaux:</b> réparation filetage bouchon de vidange (M16 x 1.5). <b>Neuf:</b> bouchon de vidange.
155 300	Km,	le	15.oct.20	<b>Travaux:</b> fixation compresseur climatisation sur moteur.
155 486	Km,	le	20.oct.20	<b>Occasion:</b> durite liaison en boîte à air et soupape correcteur de ralenti
155 765	Km,	le	04.nov.20	<b>Occasion:</b> boîtier électronique J142 (Ex Atlantic L 085 296)
155 891	Km,	le	14.nov.20	<b>Occasion:</b> interrupteur éclairage intérieur porte latérale
156 151	Km,	le	13 - 22.déc.20	<b>Travaux:</b> réparation carrosserie aile Arr D, montage banquette Arr clic-clac (Rock and roll bed), montage platines D et G pour appuis dossier banquette Arr, application cire corps creux Arr D et G, application anticorrosion passage de roue intérieur Arr D, peinture cache rail porte coulissante, peinture châssis banquette Arr, nettoyage banquette Arr. <b>Occasion:</b> banquette Arr Clic-clac (Rock and roll bed). <b>Neuf:</b> clips métal maintien barre ouverture banquette Arr, vis spécifiques fixation banquette sur coque, vis fixation dossier banquette Arr, vis fixation assise banquette Arr, vis fixation planche bas de banquette Arr, vis roues (20).
156 233	Km,	le	25.déc.20	<b>Occasion:</b> garniture intérieur du haut de porte latérale. <b>Neuf:</b> revêtement vinyle noir planche banquette arrière, protection vinyle arche de roue Arr D.
156 307	Km,	le	10.janv.21	<b>Travaux:</b> ajout rondelle manquante sur 1 vis de fixation de la crémaillère de direction.
156 307	Km,	le	11.janv.21	<b>Travaux:</b> suite remontage, réglage tringlerie cde vitesse, refait étanchéité couvercle boîte de vitesse pour rapports démultipliés. Vidange boîte de vitesse (75W 90) + additif Darokon Öl-Additiv. Remis en conformité visserie faux châssis. Diverses vis neuves.
156 383	Km,	le	21.janv.21	<b>Travaux:</b> démontage panneau garniture intérieur hayon pour réfection du vinyle, réparation de 2 trous et divers dommages.
156 383	Km,	le	23.janv.21	<b>Travaux:</b> application du revêtement vinyle neuf sur garniture intérieur hayon.
156 383	Km,	le	24.janv.21	<b>Travaux:</b> constaté fuite huile sortie basse réservoir direction assistée, resserrage collier, démontage et peinture haute température de la sortie du pot d'échappement, débosselé hayon.
156 383	Km,	le	25.janv.21	<b>Travaux:</b> remontage de la sortie du pot d'échappement.
156 419	Km,	le	28.janv.21	<b>Travaux:</b> débosselage hayon, remontage garniture intérieur hayon, application cire protection corps creux dans hayon et porte latérale, remontage garniture haute intérieure de la porte latérale, remplacement liserai chrome entourage pare-brise, montage tringle rideau haute sur hayon et côté gauche. <b>Neuf:</b> clips plastique fixation garniture intérieur hayon (18), liserai chrome pare-brise. <b>Occasion:</b> tringle rideaux Westfalia.
156 503	Km,	le	05.févr.21	<b>Travaux:</b> réparation par sellier de la moquette de coffre arrière, collage d'un renfort, refabrication de la bordure, collage de l'insonorisant acoustique.
156 674	Km,	le	09.févr.21	<b>Occasion:</b> relais essuie-glace intermittent programmable (No 99). <b>Travaux:</b> fabrication et pose tringle rideau inférieur sur hayon.

156 898	Km,	le	18.févr.21	<b>Travaux:</b> traité petit point de rouille bas de caisse D et G (neutralisant + peinture). Ajout de cire corps creux dans bas de caisse D et G.
156 940	Km,	le	10.févr.21	<b>Occasion:</b> calandre avant haute.
157 441	Km,	le	14.mars.21	<b>Travaux:</b> contrôle général dans compartiment moteur, contrôle J142, brossage et WD40 sur contacts.
157 488	Km,	le	15.mars.21	<b>Travaux:</b> graissage axe-butée débrayage sur cylindre émetteur
157 540	Km,	le	17.mars.21	<b>Travaux:</b> démontage tableau de bord, démontage pédalier, révision / remise en état du pédalier. <b>Occasion:</b> pédalier.
158 217	Km,	le	28.mars.21	<b>Occasion:</b> J142 (251907393D), soupape de régulation ralenti (ex 24 M H 003 213). <b>Travaux:</b> pose attache plastique sur durite d'air.
158 814	Km,	le	08.avr.21	<b>Travaux:</b> réglage contacteur papillon de gaz. <b>Occasion:</b> bouchon vase expansion principal
158 868	Km,	le	13.avr.21	<b>Neuf:</b> contacteur du papillon des gaz. (Gowesty) <b>Occasion:</b> cache chamière G siège passager.
158 949	Km,	le	15.avr.21	<b>Travaux:</b> remise en état de la fixation accoudoir gauche du siège conducteur.
159 593	Km,	le	16.mai.21	<b>Travaux:</b> dépose de la boîte de vitesses.
159 593	Km,	le	mai 2021	<b>Réfection intégrale de la boîte de vitesses</b>
159 593	Km,	le	9 - 11.juin.21	<b>Travaux:</b> repose de la boîte de vitesses, purge des freins et commande embrayage, ajout de cire de protection corrosion dans bas de caisse D et G. <b>Neuf:</b> soufflet tringle avant de commande des vitesses.
159 604	Km,	le	25.sept.21	<b>Travaux:</b> démontage de la housse du dossier de banquette Arr pour nettoyage. Remontage. <b>Neuf:</b> guide (1) dans dossier pour montage appuie-têtes. <b>Occasion:</b> guides (5) dans dossier pour montage appuie-têtes.
159 604	Km,	le	30.oct.21	<b>Travaux:</b> réparation plastiques évaporateur, plastiques du tunnel climatisation, partie 1 - 2.
159 604	Km,	le	02.nov.21	<b>Travaux:</b> remontage évaporateur, remontage tunnel climatisation, partie 1 - 2, réparation plastique du tunnel climatisation au niveau du poste de conduite. <b>Neuf:</b> kit renfort fixation évaporateur (Gowesty). <b>Occasion:</b> tuyau clim liaison sortie compresseur sur évaporateur + liaison sortie évaporateur sur déshydrateur, 1 vis fixation cache climatisation Arr G, capuchon (3) vis fixation cache climatisation Arr D.
159 604	Km,	le	03.nov.21	<b>Travaux:</b> remonté déshydrateur, remonté tunnel climatisation partie 4 et partie au niveau poste de conduite, brides plastique sur divers tuyaux et faisceaux. <b>Neuf:</b> rondelles de renfort fixation tunnel climatisation au niveau poste de conduite (4). <b>Occasion:</b> pare-soleil gauche, capuchon vis fixation tunnel climatisation au niveau poste de conduite (2) collier plastique (rouge) bridage faisceau.

159 609	Km,	le	10.nov-21 - 11.nov.21	<b>Travaux:</b> montage intégralité des rideaux Westfalia. <b>Neuf:</b> boutons pression, visserie fixation rideaux, tourillons fixation rideau porte latérale. <b>Occasion:</b> jeu rideaux Westfalia, barres alu rideaux Westfalia.
159 636	Km,	le	27.avr.22	<b>Travaux:</b> réglage tringlerie de boîte de vitesses.
	Km,	le		<b>Travaux:</b> <b>Neuf:</b> <b>Occasion:</b>
	Km,	le		<b>Travaux:</b> <b>Neuf:</b> <b>Occasion:</b>

**DE 160 001 Km à 170 000 Km**

KILOMÈTRES:	DATE:	OPÉRATION:
Km, le		
Km, le		