Manuel de Réparation Utilitaire Volkswagen

BV mécanique 091 à 4 vitesses.

LE MANUEL DE REPARATION DE L'UTILITAIRE VOLKSWAGEN COMPREND LES BROCHURES SUIVANTES

Groupe de Titre/Contenu Réparation	Groupe de Titre/Contenu Réparation
LE SPECIALISTE ET L'ENTRETIEN Tableau des moteurs et informations Caractéristiques techniques/valeurs assignées Couples de serrage/valeurs assignées Directive pour le Service mise en mains Service d'entretien périodique Vue d'ensemble du Service d'entretien périodique Directive pour le Service d'entretien périodique 1	BOITE MECANIQUE 4 VITESSES 091 Page 4 34 Commande, Carter de boîte 10 35 Pignons, Arbres 32 39 Transmission, Différentiel 42
Directive pour les Services d'entretien périodiques: 2 – 4 – 6, etc. Directive pour les Services d'entretien périodiques: 3 – 5 – 7, etc. Description des travaux pour le Service d'entretien périodique Plaque du constructeur, numéros de châssis et de moteur Levage du véhicule Remorquage	BOITE AUTOMATIQUE 090 32 Convertisseur de couple 37 Commande, Carter de boîte 38 Pignons, Régulation 39 Transmission, Différentiel
MOTEUR A CARBURATEUR 1,6 I 10 Moteur — Dépose et Repose 13 Equipage mobile 15 Culasse, Commande des soupapes 17 Graissage 19 Refroidissement 20 Alimentation 22 Carburation	CHASSIS-SUSPENSION 40 Suspension AV 42 Suspension AR, Arbre de pont 44 Roues, Pneus, Contrôle de géométrie 46 Freins, Commande mécanique 47 Freins, Commande hydraulique, Compensateur, Servofrein 48 Direction
Carburation Echappement Allumage MOTEUR A CARBURATEURS 2,0 I Moteur — Dépose et Repose Equipage mobile Culasse, Commande des soupapes Graissage	CARROSSERIE – TRAVAUX DE MONTAGE 55 Capots, Hayon 57 Portes AV 58 Portes AR 60 Toit coulissant 61 Bâche 63 Pare-chocs 70 Revêtements
 19 Refroidissement 20 Alimentation 22 Carburation, Carburateur, Régulation 26 Echappement 28 Allumage 	72 Sièges CHAUFFAGE
MOTEUR A INJECTION 2,0 I (L-JETRONIC) Moteur — Dépose et Repose Equipage mobile Culasse, Commande des soupapes	80 Chauffage 82 Chauffage d'appoint, chauffage stationnaire 85 Ventilation
 17 Graissage 19 Refroidissement 20 Alimentation 25 Carburation, L-Jetronic 26 Echappement 28 Allumage 	EQUIPEMENT ELECTRIQUE 27 Démarreur, Alimentation en courant 90 Cadrans, Instruments, Autoradio 92 Essuie-glace et lave-glace 94 Feux extérieurs, Lampes et Commutateurs
MOTEUR DIESEL 1,6 I 10 Moteur — Dépose et Repose 13 Equipage mobile 15 Culasse, Commande des Soupapes	96 Feux intérieurs, Lampes et Commutateurs 97 Câblages
 17 Graissage 19 Refroidissement 20 Alimentation 23 Carburation, Injection 26 Echapppement 27 Préchauffage 	SCHEMAS DE PARCOURS DU COURANT Schémas principaux, et schémas supplémentaires de parcours du courant



Manuel de Réparation Utilitaire Volkswagen

BV mécanique 091 à 4 vitesses.

Edition juin 1979

Le Manuel de Réparation est ventilé en plusieurs brochures qui peuvent être commandées séparément et, de ce fait, utilisées au poste de travail correspondant.

La présente brochures est valable à compter du début de production du nouvel Utilitaire Volkswagen (juin 1979). Elle décrit tous les travaux importants dont l'exécution dans les règles de l'art requiert des indications particulières.

Plan des brochures

Une table des matières par rubrique de travail et un index alphabétique facilitent dans chaque brochure la recherche des informations. Les outils spéciaux et les équipements d'ateliers nécessaires dans chaque cas sont indiqués dans la table des matières par rubrique de travail. Il est également possible de voir, à l'aide de cette table, si éventuellement des outils Audi peuvent être utilisés et vice-versa.

A la suite des caractéristiques techniques se trouvent les descriptions des réparations. Elles commencent, quand cela est utile, par un éclaté qui fournit les principales indications de réparation. Des figures supplémentaires consignées sur l'éclaté, commentent, si nécessaire, la position de montage des pièces ou montrent les outils spéciaux utilisés. Lorsqu'un ordre

précis doit être suivi lors du démontage et du remontage, une description précise des principales phases du travail suit l'éclaté. De même, les travaux de réglage sont décrits en une opération.

Informations Techniques

Les Informations Techniques seront imparties aux différentes brochures et devront être insérées à la fin de la brochure correspondante. Pour être sûr de ne pas oublier les Informations Techniques parues entretemps lorsque vous consultez le Manuel, veuillez marquer à la main le numéro de l'Information Technique sur les pages du Manuel indiquées dans ladite Information.

Dépannage

Les indications générales sur la détection des avaries ont été intégrées au Manuel de Réparation. De plus, les Guides de dépannage suivants ont paru:

Moteurs à carburateur K-Jetronic BV automatique

Les directives pour l'élimination d'avaries actuelles sont données dans le «Manuel de détection des Avaries».

Les directives techniques doivent absolument être mises à la disposition des contre-maîtres et mécaniciens, car le respect minutieux et constant de celles-ci conditionne la sécurité routière et la sûreté de fonctionnement des véhicules. Indépendamment de ces directives s'appliquent naturellement les principes de sécurité courants lors de la remise en état des véhicules automobiles.

Sommaire

TABLE DES MATIERES PAR RUBRIQUE DE TRAVAIL ET TABLEAU DES OUTILS

Rubrique de travail	Opération	Page	Outil spécial VW-AUDI		Equipement d'atelier
	Marquage de la BV	1	2		
30 01 67 .	. Embrayage: purger l'air	6			VW 1238/1
30 12 15 .	. Câble d'embrayage: régler	5			
30 12 19 .	. Câble d'embrayage: d + r	4			
30 20 19 .	. Cylindre émetteur d'embrayage: d + r	6			
30 23 19 .	. Toutes conduites de pression: d + r	6	*		
30 24 19 .	. Conduite de pression AV: d + r	6			
30 26 19 .	. Conduite de pression centrale: d + r	6			II
30 27 19 .	. Flexible de pression: d + r	6			
39 29 19 .	. Conduite de pression arrière: d + r	6			
30 30 19 .	. Cylindre récepteur d'embrayage: d + r	6			
30 35 19 .	. Ressort de rappel: d + r	4			
30 45 19 .	. Butée de débrayage: d + r	4, 6			
30 50 19 .	. Embrayage: d + r	8	VW 215c ou 10-213	ı 10-201	
34 05 19 .	. Levier des vitesses: d + r	11			2
34 15 16 .	. Tringlerie des vitesses: régler	12			
34 17 19 .	. Bielle de commande des vitesses: d + r	10			
34 35 19 .	. BV: d+r	13	VW 785/1		VAG 1383

Rubrique de travail	Opération	Page	Outil spécial VW-AUDI	Equipement d'atelier
34 35 37 .	. BV: désassembler et assembler	15, 18 20, 24 26, 30	VW 244b VW 294b/2, 4, 7, 10 VW 296 VW 309 VW 352 VW 381/14, 15 VW 382/7 VW 391 VW 402 VW 412 VW 412 VW 434 VW 454 VW 456a VW 457	
	BV: fixer sur pied de montage	16	VW 309 VW 352	a
	Bague-joint d'arbre primaire: d + r	24	VW 681 30-21	
	Bague-joint de flasque d'articulation: d + r	26	VW 391 VW 681 2051	
	Bague-joint d'arbre de commande: d + r	30	VW 423	
	Douille-palier du démarreur: d + r	24	VW 222a VW 228b	Extracteur à prise intérieure
	Douille-palier d'axe de débrayage: d + r	24	VW 408a VW 771 VW 771/15	18,5–23,5 mm par exemple Kukko 21/3
35 40 37 .	. Arbre primaire: désassembler et assembler	32	VW 161a VW 284 VW 295 VW 401 VW 407 VW 412 VW 421 VW 456a VW 519 VW 554	
35 50 19 .	. Bague-joint d'arbre primaire: d + r	24	VW 681 30-21	

Sommaire

Rubrique de travail	Opération	Page	Outil spécial VW-AUDI	Equipement d'atelier
35 59 15 .	. Arbre de sortie (arbre secondaire): régler	55	VW 385/1 VW 385/3 VW 385/4 VW 385/11 VW 385/14 VW 385/16 VW 385/17 ou 385/30	Comparateur 0-3 mm Rallonge de com- parateur environ 30 mm de long
35°59 37 .	. Arbre de sortie (arbre secondaire): désassembler et assembler	36	VW 295a VW 401 VW 402 VW 408a VW 409 VW 411 VW 412 VW 415 VW 456a VW 457 VW 460/3	Décolleur 22–115 mm par exemple Kukko 17/2 Calibre dynamo- métrique (courant)
39 09 15 .	. Différentiel (couronne): régler	57	VW 381/5a, 8, 11, 15 VW 382/7, 9 VW 387	0-600 Ncm Calibre dynamo- métrique (courant) 0-600 Ncm Comparateur 0-3 mm
39 09 37 .	. Différentiel: désassembler et assembler	43	VW 381/5a VW 381/13 ou 30-45 VW 387 VW 401 VW 402 VW 407 VW 412 VW 415a VW 442 VW 456a VW 457 VW 771 40-21 40-103 2050 2054	
39 22 19 .	. Bague-joint de flasque d'articulation: d + r	42	VW 391 VW 681 2051	. —

INDEX ALPHABETIQUE

	Page		Page
Arbre primaire: dépose et repose	20	Conduites/flexible de pression pour	0
Arbre primaire: désassemblage et assemblage .	32	embrayage: dépose et repose	
Arbre secondaire: dépose et repose	20	Couple conique: remplacement	36, 43
Arbre secondaire: désassemblage et		Couronne: réglage	57
assemblage	36	Cylindre émetteur d'embrayage: dépose	C
Arbre sedondaire: réglage	55	et repose	6
Arbre de sortie (arbre secondaire): dépose et repose	20	Cylindre récepteur d'embrayage: dépose et repose	6
Arbre de sortie (arbre secondaire): désassemblage et assemblage	36	Démultiplication	2
Arbre de sortie (arbre secondaire):		et assemblage	48
réglage	55	Différentiel (couronne): réglage	57
Axes de fourchettes: dépose et repose	28	Différentiel: dépose et repose	15
Baladeur/Synchroniseur de 1ère et 2ème: dépose et repose/désassemblage et		Différentiel: désassemblage et assemblage	43
assemblage	36	Embrayage: dépose et repose	8
Baladeur/Synchroniseur de 3ème et 4ème:		Embrayage: purge d'air	6
dépose et repose/désassemblage et assemblage	32	Embrayage: remise en état	
Bague-joint d'arbre de commande: remplacement	30	Fourchettes: dépose et repose	
Bague-joint d'arbre primaire: remplacement .	24	Fourchettes: réglage	21
Bague-joint de flasque d'articulation:		Lettres-repères	2
remplacement	42	Levier des vitesses: dépose et repose	11
Bagues de synchronisation: limites d'usure	33, 39	Levier des vitesses: réglage	12
Bagues de synchronisation: tableau	41		
Bielle de commande des vitesses	10	Marquage de la boîte	1
Boîte: dépose et repose	13	Mécanisme de boîte: dépose et repose	18
Boîte: désassemblage et assemblage 15, 18, 26, 28,		Mécanisme de boîte: désassemblage et assemblage	20
Boîte: fixation sur le pied de montage	16	Mesure réelle (détermination de la	
Boîtier de différentiel: remplacement	43	position de montage de l'arbre secondaire)	54
Boîtier de sélecteur: remise en état	31	Pignon d'attaque et couronne: réglage	52
Bouclier-support: remplacement	28	Planétaires et satellites: remplacement	43
Butée de débrayage: dépose et repose	4	Position de montage de l'arbre secondaire:	
Câble d'embrayage: réglage	5	détermination (mesure réelle)	54
Calage des vitesses: repose	29	Ressort de rappel d'embrayage:	
Capacités	2	remplacement	24
Caractéristiques techniques	1	Roulements à aiguilles d'arbre primaire:	32
Carter de boîte: remise en état	26	remplacement	32
Carter d'embrayage: dépose et repose	15	Roulement à aiguilles d'arbre secondaire: remplacement	36
Carter d'embrayage: remise en état	24	Roulement à billes rainuré d'arbre primaire: remplacement	32
mécanique: remise en état	4 6	Roulement à rouleaux coniques de différentiel: remplacement	43
Commande des vitesses	10	Roulement à double rangée de rouleaux	
Conduites de pression de l'embrayage: dépose et repose	6	coniques pour arbre secondaire: remplace- ment	36

Sommaire

INDEX ALPHABETIQUE

	Page
Roulements d'arbre primaire: remplacement	32
Roulements d'arbre secondaire: remplacement	36
Roulements de différentiel: remplacement	43
Synchronisation: remise en état	32, 36
Tableau de réglage	54
Transmission: réglage	52
Transmission, tableau	3
Tringlerie de commande des vitesses: réglage	12


BV mécanique 091 à 4 vitesses


MARQUAGE DE LA BOITE


La BV mécanique à 4 vitesses — type 091 — (avec commande latérale des vitesses, flèche) est posée sur l'Utilitaire depuis juin 1979.

Remarque:

Sur les véhicules équipés d'un moteur de 1,6 l, on utilise en série le carter de boîte de la boîte 002. La boîte 091 n'est donc reconnaissable qu'aux lettresrepères et à la commande latérale des vitesses.







Lettres-repères et date de fabrication de la boîte

Exemple DK 10 08 9

Lettres-repères Jour Mois Année (79)

de fabrication


Caractéristiques techniques

LETTRES-REPERES, APPARIEMENT DES ENSEMBLES, DEMULTIPLICATIONS, CAPACITES

du										1	
Fabrication du au			6.79								
BV mécanique			091 4 vitesses								
No d'ensemble			091.4 091.5			091.6		091.7		091.9	
Apparie- Type		Utilitaire Volkswagen									
Moteur	37 Mo	kW (50 teur à ca			51 kV Moter burat USA	V (70 ch) ur à car- eurs et Suède	36 kV	V (48 ch)	i.		
Transmission	38 : 7	7 = 5,43	41 : 7	= 5,86	32 : 7	7 = 4,57	41 : 7	' = 5,86	38 : 7	= 5,4	
1ère	34 : 9 = 3,78										
2ème 3ème 4ème		35 : 17 = 2,06									
		63 : 50 = 1,26									
		51 : 62 = 0,823 5				52 : 6	: 61 = 0,852				
Marche AR	$\frac{16}{13}$. $\frac{40}{15}$ = 3,28				3						
	3,5 litres					4,5 litres					
_{on} 3)	Hu SA	ile hypo E 80-W 9	ide de b	oîte GL	4 (MIL-	L 2105) S	SAE 80 o	u			
Commande de l'embrayage		mécanique (M 626 : hydraulique)			hydra	ulique	mécanique (M 626 : hydraulique)				
mbrayage Ø	215	5 mm			228 n	nm	215 m	nm			
dications 2) Boîte avec démultiplicat 3) Ne remplir la boîte avec l'huile spéciale. Voir Info		tiplicatio te avec d 'oir Infor	n monta ifférenti mation	agne (M 9 iel autoblo Techniqu	2) oquant q						
	Type Moteur Transmission 1ère 2ème 3ème 4ème Marche AR	Type Moteur 1,6 37 Mobus Transmission 1ère 2ème 3ème 4ème 51 Marche AR Hu SA on3) de mé (M mbrayage Ø 218 1)B 2)B 3) N	Type Moteur 1,6 litre 37 kW (50 Moteur à ca burateur Transmission 38 : 7 = 5,43 1ère 2ème 3ème 4ème 51 : 62 = 0 Marche AR Huile hypo SAE 80-W 9 mécanique (M 626 : hy mbrayage Ø 215 mm 1)Boîte avec 2)Boîte avec 3) Ne rempli l'huile spe	Type Moteur 1,6 litre 37 kW (50 ch) Moteur à carburateur Transmission 38 : 7 = 5,43	Type Util Moteur 1,6 litre 37 kW (50 ch) Moteur à carburateur Transmission 38 : 7 = 5,43 41 : 7 = 5,86 1ère 2ème 3ème 4ème 51 : 62 = 0,823 Marche AR 16/13 . 40/15 3,5 litres Huile hypoïde de boîte GL SAE 80-W 903) de mécanique (M 626 : hydraulique) mbrayage Ø 215 mm 1)Boîte avec démultiplication 3) Ne remplir la boîte avec d l'huile spéciale. Voir Infor	Type	Description	Type	Description	Type	

TABLEAU DE LA TRANSMISSION

SENS DE MARCHE



Désignation

1	_	Moteur
---	---	--------

2 - Embrayage

3 – Mécanisme de boîte

4 - Arbre primaire

5 — Arbre secondaire (arbre de sortie)

6 - Différentiel

Rapports de démultiplication

1 – 1ère vitesse

II – 2ème vitesse

III – 3ème vitesse

IV – 4ème vitesse

R - Marche AR

A - Transmission

Calcul du rapport de démultiplication «i»

Z₁ = nombre de dents du pignon menant

Z₂ = nombre de dents du pignon mené

Nombre de dents du pignon mené
Nombre de dents du pignon menant

 $Z_2 : Z_1 = i$

Exemple	1ère vitesse	Transmission
Pignon menant	Z _{G1} = 9	Z _{A1} = 7
Pignon mené	Z _{G2} = 34	Z _{A2} = 32

Démultiplication vitesse «ig»

Démultiplication transmission «iA»

Démultiplication «itotale»

$$Z_{G2}$$
: $Z_{G1} = i_G$

$$Z_{A2} : Z_{A1} = i_A$$


$$\frac{Z_{G2}}{Z_{G1}}$$
 . $\frac{Z_{A2}}{Z_{A1}} = i_{totale}$

$$\frac{34}{9}$$
 . $\frac{32}{7}$ = 17,27

COMMANDE MECANIQUE DE L'EMBRAYAGE: TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

Remarque:

Pour effectuer des travaux sur l'axe et la butée de débrayage, déposer la boîte — page 13.






Fig. 1 Guide-câble d'embrayage: réglage

Le guide-câble du câble d'embrayage doit présenter une flexion de 35 à 45 mm (B). En ajoutant ou en retouchant les rondelles correspondantes entre l'équerre d'appui de la boîte et l'extrémité du guide-câble (A), il est possible d'atteindre la précharge nécessaire.

Une trop grande flexion du guide-câble engendre une difficulté de fonctionnement du câble d'embrayage et peut être à l'origine du grincement ou de la rupture du câble. Une flexion trop faible mène au «broutage» de l'embrayage.




Fig. 2 Garde de l'embrayage: réglage

Tourner l'écrou-papillon sur le levier de commande de l'embrayage.

Garde de l'embrayage:

au levier de commande de l'embrayage environ 2 mm à la pédale $10-25\ \text{mm}$.

30-038

COMMANDE HYDRAULIQUE DE L'EMBRAYAGE: TRAVAUX DE REMISE EN ETAT Chape La régler de façon à ce qu'il y ait un jeu maxi de 0,5 mm entre la tige de pression et le piston du cylindre émetteur. Goupille Goupille remplacer Position de montage - fig. 1. Pivot Placer avec de la graisse à usages multiples. Douilles-paliers Extraire avec VW 207, emmancher à ras. Palier-support Cylindre émetteur d'embrayage Butée caoutchouc 25 Nm Pédale d'embrayage Ressort de appel Embrayage: purger l'air Raccorder l'appareil de purge d'air des freins VW 1238/1 Conduite de pression avant (voir aussi purge des freins, brochure Châssis-Suspension) Pression de fonctionnement 2 – 2,5 bars Ouvrir le pointeau de purge d'air jusqu'à ce que du liquide sans bulles s'écoule. Raccord Pointeau de purge Conduite de N'ouvrir que pour effectuer la pression centrale purge d'air, ne purger le système hydraulique qu'avec l'appareil de purge des freins. Cylindre récepteur d'embrayage Mettre la vis arrière en place avant la pose. Conduite de pression arrière Manchon de guidage en plastique Ne pas graisser. Support de cylindre récepteur 15 Nm Axe de débrayage Flexible de pression Placer avec de la graisse à usages multiples. Vis à téton 15 Nm Pour freiner l'axe de débrayage. Douille-palier Remplacer - page 24. 25 Nm Levier de commande d'embrayage Graisser légèrement la rotule. Segment d'arrêt remplacer. Manchon de palier d'axe de débrayage Ressort de maintien Butée de L'introduire dans l'agrafe et le débrayage placer ensuite avec la butée de Ne pas la laver, seulement l'essuyer à sec. Enduire les surfaces de coulissedébrayage et l'agrafe sur l'axe de débrayage. ment avec de la graisse MoS2. 30-072 IT. 8 Agrafe





Fig. 1 Manchon de serrage: position de montage Le manchon de serrage doit s'encastrer dans l'évidement latéral — flèche — du palier-support.

EMBRAYAGE: TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

Embrayage: dépose et repose


Remarque:

Pour effectuer des travaux sur l'embrayage, déposer la boîte - page 13



8





Embrayage: dépose et repose

Sur le moteur diesel utiliser le contre-appui 10-201 à la place de l'outil VW 215c. Marquer la position de montage - flèche -.




Fig. 4 Surface d'appui: détecter la présence de fissures, de brûlures et d'usure

Déformation intérieure maxi du plateau de pression: 0,3 mm.




Fig. 2 Extrémités du diaphragme: vérification

Des stries provoquées par l'usure allant jusqu'à 0,3 mm





Fig. 3 Accouplements élastiques entre les plateaux de pression et de fermeture: rechercher la présence de fissures et vérifier la fixation des rivets

Les embrayages dont le rivetage est endommagé ou desserré doivent être remplacés.





Disque d'embrayage: vérification du voile Limite d'usure: 0,5 mm maxi

à 2,5 mm du bord extérieur

COMMANDE DES VITESSES: TRAVAUX DE REMISE EN ETAT


Réglage de la tringlerie des vitesses - page 12.






TRINGLERIE DE COMMANDE DES VITESSES: REGLAGE


- Boîte au point mort



 Faire coïncider les trous de centrage (flèches) du blindage et le palier de levier des vitesses.



- Régler l'écartement «a» = 19 mm avec une bande de tôle à faconner soi-même.
- Serrer le collier dans cette position.
- Passer toutes les vitesses, elles doivent se laisser enclencher facilement et sans accrocher. Veiller particulièrement à l'efficacité du blocage de marche arrière.



- Desserrer le collier. La liaison des bielles de commande doit bien coulisser.
- Déposer la roue de secours.
- Placer le doigt de butée de la bielle de commande avant au milieu de la tôle de butée dans le carter.




BOITE: DEPOSE ET REPOSE


La boîte peut être déposée seule (le moteur reste dans le véhicule).

Dépose


- Déconnecter la tresse de masse de la batterie.
- Déposer la vis de fixation moteur/boîte en haut à droite.




- Dévisser l'équerre de maintien du câble d'embrayage - 1 - de la boîte et l'écrou papillon - 2 du levier de débrayage.
 Indications concernant les points de fixation 1 et 2 pour les véhicules avec commande hydraulique de l'embrayage page 14.
- $-\,$ Dévisser la fixation moteur/boîte $-\,3\,-$ en haut et en bas à gauche.
- Dévisser l'arbre de pont gauche 4 de la boîte et l'accrocher en haut avec un crochet en fil de fer.



- Déconnecter le câble de démarreur 5 –.
 Véhicules avec moteur diesel: déposer le démarreur complet.
- Dévisser l'arbre de pont droit 6 de la boîte et l'accrocher en haut avec un crochet en fil de fer.
- Dévisser la fixation moteur/boîte 7 en bas, à droite.




 Soutenir le moteur avec le dispositif de maintien VW 785/1.



- Déconnecter le câble des feux de recul 8 -.
- Dévisser la tringlerie de commande 9 de la boîte.
- Dévisser le câble de masse 10 -.
- Dévisser le support avant de boîte 11 de la carrosserie.
- Maintenir la boîte avec un lève-boîte (par exemple V.A.G 1383).
- Abaisser la boîte vers l'avant (dévisser la tige filetée du dispositif de maintien) jusqu'à ce qu'elle puisse passer sous la traverse.
- Extraire la boîte des goujons du moteur et l'enlever.

Véhicules avec commande hydraulique de l'embrayage




- Dévisser de la boîte le support 1a de la conduite d'embrayage.
- Dévisser le cylindre récepteur d'embrayage 2a de la tôle de maintien et l'accrocher vers le haut avec un crochet de fil de fer.

Remarque:

La conduite hydraulique reste fermée.

Repose

La repose de la boîte est effectuée dans l'ordre inverse.



 Si possible, mettre la boîte en place avec un lève-boîte (V.A.G 1383).

Remarques:

- Nettoyer la denture de clavetage de l'arbre primaire et la graisser légèrement avec de la pâte lubrifiante Moly ou du Moly-Spray.
- Veiller au bon positionnement du blindage du moteur, par rapport à la carrosserie.
- Redresser l'étanchement du compartiment-moteur.
- Bloquer en dernier lieu la fixation de boîte avant.
- Vérifier la garde de l'embrayage, elle doit être de 10–25 mm à la pédale.

Couples


Boîte sur moteur (M 10) 30 Nm Arbres de pont sur boîte 45 Nm

Carter d'embrayage/Différentiel: dépose et repose

Remarque:

Avant de désassembler la boîte, la fixer au pied de montage — fig. 1 et vidanger l'huile de boîte.

Avant la dépose et la repose du carter d'embrayage, protéger la bague-joint d'arbre primaice contre les endommagements par la denture de l'arbre primaire. Pour de faire, enfiler un morceau de flexible isolant pour faisceaux de câbles ou autre. sur l'arbre primaire.






Fig. 1 Boîte: fixation sur le pied de montage




Fig. 3 Position de la bague-palier: calcul et marquage

Lors de travaux de montage, où il n'y a pas à effectuer un nouveau réglage du différentiel, il faut marquer les bagues-paliers et leur position par rapport au carter de boîte avec une punaise (flèche) et mesurer la profondeur d'enfoncement avec l'appareil VW 382/7, noter les valeurs.

Marquer le côté gauche avec une encoche (côté couronne). Marquer le côté droit avec deux encoches.




Fig. 2 Flasque d'articualtion: extraction

A = visser deux vis six pans M 8 x 30 dans les trous oblongs du flasque d'articulation.




Fig. 4 Bagues-paliers: dépose




Fig. 5 Différentiel: dépose en faisant basculer




Fig. 6 Bagues-paliers: repose

Visser les bagues-paliers comme préalablement marqué dans le carter de boîte et les placer aux encoches et à la profondeur mesurée par rapport au carter.

Attention

Ne serrer la bague-palier gauche que lorsque le carter d'embrayage est mis en place et bloqué.




Fig. 7 Flasque d'articulation: serrage



Fig. 8 Segment d'arrêt: mise en place

Mettre la coupelle expansible et le segment d'arrêt en place. Enfoncer le segment d'arrêt dans la gorge, veiller simultanément à ce que la rondelle-ressort soit bien centrée.






Fig. 9 Arbre primaire arrière: marquage

Moteur de 1,6 I = (b) 16 mm maxi Moteur de 2,0 I = (a) 27 mm maxi


Longueur totale

Moteur 1,6 I = 287 mm Moteur 2,0 I = 298 mm






Ecrou de serrage: dévisser et visser Visser: serrer à 225 Nm, desserrer et bloquer à 225 Nm.




Arrêtoir: mise en place dans l'évidement (flèche) Fig. 4

Sécurité antirotation pour roulement à aiguilles/arbre primaire.



Mécanisme de boîte: extraction Fixer l'outil VW 457 avec deux vis M 8 x 20.



Ecrou de serrage: matage en deux endroits pour le freiner

A – Outil à mater à façonner soi-même.





Fig. 5 Levier d'inversion: mise en place dans l'axe de fourchette de 3ème et de 4ème

Mécanisme de boîte: désassemblage et assemblage

Avant de déposer les arbres:

Déposer le pignon baladeur de marche arrière et le segment d'arrêt.
Déposer la fourchette de 1ère et de 2ème.
Ramener l'axe de fourchette au point mort.
Engager la 3ème et dévisser la vis de calage de la fourchette de 3ème et 4ème.
Tirer l'axe de fourchette vers l'arrière jusqu'à ce que la fourchette soit dégagée.
Dévisser l'écrou de raccord de l'appui/levier d'inversion.
Après la repose des arbres, régler les fourchettes, page 21.






Fig. 1 Arbre primaire avec arbre secondaire: extraction à la presse

Soulever l'arbre secondaire lors du processus d'extraction et le guider soigneusement afin que les pignons et les roulements à aiguilles ne soient pas endommagés. Veiller à la mobilité de la fourchette de 3ème et 4ème.





Fig. 2 Arbre primaire avec arbre secondaire: emmanchement à la presse

Mettre en place préalablement la fourchette de 3ème et de 4ème. Veiller à la mobilité avant l'emmanchement. Soulever l'arbre secondaire et le guider avec soin.

Fourchettes: réglage

Le réglage impeccable des fourchettes n'est possible qu'avec le dispositif de réglage VW 294b. L'arbre secondaire et l'arbre primaire doivent avoir la même position que plus tard dans la boîte. Pour y arriver, la rondelle de réglage "S3" de position axiale de l'arbre secondaire doit être préalablement déterminée et placée dans le dispositif de réglage. Il ne doit pas y avoir de joint papier entre le bouclier-support et le pivot d'écartement.




Pivot de support VW 294b/4 = 106 mm de long.


- Placer dans le dispositif de réglage le mécanisme de boîte sans joint de bouclier-support avec la rondelle de réglage mesurée «S₃» et serrer à la main l'écrou à oeillet VW 294b/7.
- Monter les fourchettes de 1ère et 2ème ainsi que de 3ème et 4ème.

Attention

La fourchette de 1ère et 2ème (grande ouverture de fourchette, No de coulée 551 A) est posée avec profil vers le bouclier-support. Le profil de la fourchette de 3ème et 4ème (No de coulée 561 A) est par contre tourné dans le sens inverse par rapport au bouclier-support.



- Reposer l'appui le levier d'inversion.



 Placer l'axe de fourchette de 1ère et 2ème dans l'encoche d'enclenchement de 2ème. Déplacer le baladeur avec la fourchette par-dessus la denture d'embrayage jusqu'au pignon de 2ème. Centrer la fourchette dans la gorge du baladeur et bloquer la vis de calage.

Attention

La fourchette ne doit pas frotter latéralement ou même buter dans les gorges du baladeur ni au point mort, ni en prise. Il doit **toujours** y avoir **du jeu**.

- Passer plusieurs fois en 1ère et en 2ème ainsi qu'au point mort, ce faisant tourner les arbres de la boîte et vérifier pour chaque vitesse le jeu de la fourchette dans le baladeur. Le cas échéant, la position de la fourchette doit etre modifiée jusqu'à ce qu'aux deux positions extrêmes de la fourchette il y ait à peu près le même jeu. Bloquer la vis de calage à 25 Nm.
- Amener l'axe de fourchette de 3ème et 4ème dans l'encoche d'enclenchement de 3ème. Procéder au réglage de la fourchette de 3ème et 4ème de façon analogue à celle de 1ère et 2ème.


Attention

Pour le réglage des 3ème et 4ème vitesses, il est important que le roulement à billes rainuré soit emmanché à la presse dans le bouclier-support jusqu'à butée.

 Placer l'axe de fourchette de marche AR dans l'encoche d'enclenchement de marche AR.


Remarque:

Dans le cas de remises en état sur le bouclier-support, le jeu axial doit être réglé sur le pignon baladeur de marche AR avant d'effectuer le réglage — page 29.




 Régler la marche AR de manière à ce que le pignon baladeur s'engrène tout à fait dans la denture du baladeur de 1ère et 2ème.

 Serrer l'écrou de raccord de l'appui de levier d'inversion.





 Désengager la marche AR et pousser légèrement le pignon baladeur dans la direction du boucliersupport. Il doit y avoir entre le pignon baladeur et le pignon de 2ème sur l'arbre primaire un jeu minimum de a = 0,5 mm.



- Engager la 2ème. Vérifier dans cette position la liberté de mouvement entre le baladeur et le pignon baladeur, le cas échéant compte tenu des deux points précédents.
- Vérifier le verrouillage: lorsqu'une vitesse est passée, aucune vitesse ne doit pouvoir être engagée. Les trois axes de fourchettes sont verrouillés les uns par rapport aux autres.

Remises en état sur carter d'embrayage








Fig. 1 Bague-joint d'arbre primaire: extraction




Fig. 2 Bague-joint d'arbre primaire: emmanchement




Fig. 3 Douille-palier d'axe de débrayage: extraction A — Extracteur à prise intérieure 18,5—23,5 mm, p.ex. Kukko 21/3.




Fig. 4 Douille-palier d'axe de débrayage: emmanchement à ras




Fig. 5 Douille de démarreur: extraction (boîte posée) Avec boîte déposée: extraire avec le mandrin VW 222a.






Fig. 6 Douille-palier de démarreur: emmanchement à ras

Remises en état sur le carter de boîte






Bague-joint: extraction à la presse




Bague-joint: emmanchement jusqu'à butée



Segment d'arrêt: placement et application dans la gorge à la presse Repousser avec une pince multiprise.

Remises en état sur le bouclier-support






Fig. 1 Obturateur: dépose

Tailler un filet de 6 mm et retirer avec un boulon.





Fig. 2 Position de montage du calage des vitesses/


Contrôle: si une vitesse est engagée, une autre vitesse ne doit pas pouvoir être mise. Les trois axes de fourchettes sont verrouillés les uns par rapport aux autres.

Jeu axial du pignon baladeur de marche AR: réglage

En cas de réparations sur le bouclier-support, pour lesquelles l'arbre de commande avec appuis a été déposé, le jeu entre le pignon baladeur de marche AR et le tenon d'arbre de commande (flèche) doit être à nouveau réglé par déplacement axial de l'arbre de commande avec appuis.




- Mettre en place le bouclier-support avec pignon baladeur de marche AR dans le dispositif de réglage VW 294b.
- Desserrer les vis des appuis d'arbre de commande.
- Déplacer l'appui d'arbre de commande, côté pignon baladeur jusqu'à ce que le tenon d'arbre de commande prenne fermement appui sur le pignon baladeur de marche AR. Ramener alors quelque peu l'appui (jeu, voir flèche), et bloquer les boulons de cet appui.




 Pousser l'appui opposé contre l'arbre de commande jusqu'à ce que celui-ci soit maintenu sans jeu entre les appuis, bloquer les boulons du deuxième appui.

BOITE: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Remises en état sur le boîtier de sélecteur



35-706



Position de montage des différentes pièces





Fig. 1 Obturateur: dépose Tailler un filet de 6 mm et retirer avec un boulon.



Douille-palier d'arbre de commande: Fig. 4 extraction




Fig. 2 Axe de commande: extraction Auparavant: extraire l'obturateur




Fig. 5 Bague-joint d'arbre de commande: extraction avec un tournevis




Fig. 3 Douille-palier d'arbre de commande: extraction par pivotement





Fig. 6 Bague-joint d'arbre de commande emmanchement

Remplir de graisse à usages multiples l'espace compris entre les lèvres d'étanchéité.

ARBRE PRIMAIRE: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE






Fig. 1 Baladeur/Synchroniseur avec pignon baladeur de 3ème: extraction à la presse




Fig. 2 Segment d'arrêt: dépose




Fig. 3 Segment d'arrêt: mise en place

Pour cela, faire glisser le manchon sur l'arbre primaire jusqu'à ce qu'il touche les cannelures du synchroniseur (flèche). Dans ce but, dévisser encore la vis moletée, puis




Fig. 4 Segment d'arrêt: mise en place

... placer le segment d'arrêt neuf sur le manchon et le déplacer avec la pièce par-dessus le manchon et les cannelures jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la gorge.

Attention

Lorsqu'on le fait glisser, le segment d'arrêt doit se trouver dans la partie étagée de la pièce de pression (flèche), de manière à ce qu'il s'ouvre régulièrement sur tout son pourtour.




Fig. 5 Bagues de synchronisation: vérification

Appuyer les bagues de synchronisation sur les cônes des pignons et mesurer l'interstice «a» avec une jauge d'épaisseur.

Interstice «a»	Cote de montage (neuf)	Limite d'usure
3ème + 4ème	1,0-1,7 mm	0,5 mm

Marquage et directives de montage - page 41.




Fig. 6 Baladeur et synchroniseur de 3ème et 4ème: assemblage

Position de montage: les rainures de marquage (flèches) du baladeur et du synchroniseur sont opposées. Rainure du baladeur (flèche blanche) vers la 4ème.

 Le baladeur et le synchroniseur ne sont pas appariés. Ils peuvent être remplacés séparément.
 Pour assurer un fonctionnement optimal, la position la plus favorable, avec laquelle le baladeur a — glisse bien sur le synchroniseur et b — a un jeu d'entre-dents le plus faible possible, est déterminée par plusieurs essais de placement lors de la réparation.




Fig. 7 Assemblage baladeur/synchroniseur

- Faire glisser le baladeur par-dessus le synchroniseur. Appariement dans une certaine position non indispensable.
- Mettre en place les verrous et monter les ressorts avec un décalage de 120°. Le ressort doit s'engager avec l'extrémité coudée dans le creux du verrou.




Fig. 8 Baladeur avec synchroniseur: emmanchement à la presse

Tourner la bague de synchronisation de manière à ce que les gorges soient alignées sur les verrous.

Position de montage: la rainure de marquage sur le baladeur (fig. 6, flèche blanche) est dirigée vers le pignon baladeur de 4ème.




Fig. 9 Deuxième segment d'arrêt: mise en place

Faire glisser à nouveau le manchon sur l'arbre. Visser maintenant la vis moletée jusqu'à ce que la gorge du segment d'arrêt soit dégagée (flèche). Le cas échéant utiliser un boulon M 6 x 60 à la place de la vis moletée ou placer la petite pièce de pression sur l'arbre primaire. Faire glisser le deuxième segment d'arrêt avec la pièce de pression jusqu'à ce qu'il s'encliquette.





Fig. 10 Roulement à billes rainuré: extraction à la presse du bouclier-support



Roulement à aiguilles: extraction du carter Fig. 12 de boîte



Roulement à billes rainuré: emmanchement à la presse dans le bouclier-support jusqu'à

Emmancher de manière à ce que la partie fraisée du roulement coïncide avec l'évidement du boucliersupport (flèche).

Freiner avec un arrêtoir pour éviter un pivotement.





Fig. 13 Roulement à aiguilles: emmanchement dans le carter de boîte jusqu'à butée

Attention

Lors de l'emmanchement du roulement à aiguilles, le mandrin VW 295 doit absolument être placé du côté du roulement portant l'inscription (tôle plus épaisse)

ARBRE SECONDAIRE: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE






Fig. 1 Segment d'arrêt: dépose et repose Enfoncer en même temps le pignon de 4ème (ressort d'écartement avec précharge: danger d'accident)




Fig. 2 Baladeur/synchroniseur avec pignon baladeur de 1ère: extraction à la presse




Fig. 3 Roulement à double rangée de rouleaux coniques: extraction par dessus la bague extérieure

Le cas échéant: extraire séparément à la presse la bague intérieure (fig. 4).




Fig. 4 Bague intérieure: extraction à la presse A — Décolleur 12—75 mm p.ex. Kukko 17/1.




Fig. 5 Bagues intérieures du roulement à double rangée de rouleaux coniques: échauffement à 100° C environ, mise en place et enfoncement à la presse

Avant la pose de la bague intérieure de roulement à aiguilles, faire refroidir à la température ambiante le roulement à double rangée de rouleaux coniques.




Fig. 6 Bague int./roulement à aiguilles: desserrage et serrage

Repose: chauffer la bague intérieure jusqu'à 60° C et la visser à la main aussi loin que possible. Mettre en place l'arbre secondaire dans le dispositif 2052 et serrer légèrement la vis-papillon.

Serrer la bague intérieure à 210 Nm. Vérifier ensuite le couple de friction du roulement à double rangée de rouleaux coniques.




Fig. 7 Couple de friction du roulement à double rangée de rouleaux coniques: vérification

A = Calibre dynamométrique courant (0-600 Ncm)

Enduire préalablement le roulement à double rangée de rouleaux coniques avec de l'huile hypoïde de boîte et serrer l'écrou de serrage d'après la norme.

Tourner tout d'abord rapidement l'arbre secondaire 15 à 20 fois dans les deux directions: lire ensuite le couple de friction en continuant à tourner rapidement.

Valeurs de contrôle

	Roulement neuf	Roulement rodé*)
Couple de friction	jusqu'à 210 Ncm	jusqu'à 70 Ncm

*) après un parcours d'au moins 50 km




Fig. 8 Jeu de basculement: vérification

S'il n'y a pas de couple de friction, vérifier le jeu de basculement du roulement à double rangée de rouleaux coniques sur l'extrémité du corps d'arbre secondaire. Il ne doit pas y avoir de jeu de basculement notable, dans le cas contraire, remplacer le roulement à double rangée de rouleaux coniques.




Fig. 9 Bague de synchronisation: vérification

Appuyer les bagues de synchronisation sur les cônes des pignons et mesurer l'interstice «a» avec une jauge d'épaisseur.

Interstice «a»	Cote de montage (neuf)	Limite d'usure
1ère + 2ème	1,0-1,6 mm	0,5 mm

Marquage et directives de pose, page 41.




Fig. 10 Baladeur et synchroniseur de 1ère et 2ème: assemblage

Position de montage:

Tourner la denture extérieure du baladeur et la collerette sur le moyeu de synchroniseur (sûreté antirotation de bague intérieure/roulement à aiguilles) vers le pignon baladeur de 1ère. Tourner le synchroniseur de manière à ce que les anciennes empreintes de pression sur le moyeu soient dirigées vers l'entre-dents de la bague intérieure de roulement à aiguilles. Le baladeur et le synchroniseur ne sont pas appariés. Ils peuvent être remplacés séparément.




Fig. 11 Baladeur/synchroniseur: assemblage

- Déplacer le baladeur par-dessus le synchroniseur.
 L'appariement dans une certaine position n'est plus nécessaire.
- Placer les verrous et monter les ressorts avec un décalage de 120°. Le ressort doit s'engager avec l'extrémité coudée dans le verrou creux.




Fig. 12 Baladeur/synchroniseur: emmanchement à la presse

Tourner la bague de synchronisation de manière à ce que les gorges coïncident avec les verrous.

Position de montage: voir fig. 10.




Fig. 13 Jeu axial du pignon de 3ème: réglage Mesurer le jeu axial du pignon de 3ème avec une jauge d'épaisseur et régler en choisissant le segment d'arrêt correspondant; il doit être de 0,05 mm à 0,20 mm maxi. S'efforcer d'obtenir la valeur inférieure.

Les segments d'arrêt suivants sont disponibles:

Epaisseur (mm)	No de pièce	Couleur	
1,60	113 311 382	noir	
1,75	113 311 383	bleu	
1,90	113 311 384	brun	
2,05	113 311 385	gris	
2,20	113 311 386	cuivre	
2,30	113 311 387	laiton	
2,40	113 311 388	argent	



Fig. 15 Roulement à aiguilles, emmancher à la presse dans le bouclier-support jusqu'à butée sur le segment d'arrêt




Fig. 14 Roulement à aiguilles. extraction à la presse du bouclier-support

Ne pas endommager le segment d'arrêt.

Marquage et directives de pose pour les bagues de synchronisation

Si lors de travaux de remise en état les bagues de synchronisation ne sont pas remplacées, elles doivent être reposées au même emplacement (voir tableau). En cas de remplacement: poser les bagues de synchronisation énumérées pour le service après-vente.

Marquage

Bague de synchronisat.	1ère	2ème	3ème	4ème
Marquage:	[34:372]	a de	SELEC.	Remarque: Marquage de 091 311 295 A: denture extérieure complète (fig. 18)
	Fig. 16 sans encoches	F	ig. 17 3 encoches	

Bagues de synchronisation posées dans la série

Moteur de 1,6 I, lettres-repères de boîte DH, DN, DJ, DO, DL, DR, DM, DS

1ère	2ème	3ème	4ème
091 311 247 C* bague de laiton	091 311 269 B* bague de laiton, vaporiser la surface de friction avec du molybdène	091 311 295 bague de laiton spéciale, vaporiser la surface de friction avec du molybdène	091 311 295* bague de laiton
	091 311 247 C*	091 311 247 C* bague de laiton bague de laiton, vaporiser la surface de friction avec du	091 311 247 C* bague de laiton bague de laiton, vaporiser la surface de friction avec du 091 311 295 bague de laiton, spéciale, vaporiser la surface de friction

Moteur de 2,0 I, lettres-repères de boîte DK, DP

à partir du début de série	o91 311 247 B bague de laiton, vaporiser la surface de friction avec du molybdène	091 311 269 B* bague de laiton, vaporiser la surface de friction avec du molybdène	091 311 295 A bague de laiton vaporiser la surface de friction avec du molybdène	091 311 295* bague de laiton
-------------------------------	---	--	--	---------------------------------

^{*}non livrable comme pièce de rechange

Bagues de synchronisation à poser dans le service après-vente

Moteurs 1,6 | et 2,0 |

Bague de synchronisat.	1ère	2ème, 3ème et 4ème	
Pièce de rechange	091 311 247 B bague de laiton, vaporiser la surface de friction avec du molybdène	091 311 295 A bague de laiton spéciale, vaporiser la surface de friction avec du molyb- dène Marquage: denture extérieure complète (fig. 18)	Fig. 18


BAGUE-JOINT DE FLASQUE D'ARTICULATION: REMPLACEMENT

(boîte posée)


Le remplacement de la bague-joint n'est justifié que lorsque des gouttes d'huile se sont rassemblées sur la bague-joint et sur le carter de boîte. Un film d'huile sur la bague-joint et à la périphérie ne justifient pas un remplacement. Au contraire, cette «transpiration» est souhaitable sur le plan conception afin que les lèvres d'étanchéité ne soient pas à sec.

Dépose

- Dévisser complètement les boulons à 6 pans creux de l'arbre de pont, pousser l'arbre de pont vers le haut et suspendre avec un crochet en fil d'articulation et le soulever.
- Percer avec un tournevis le capuchon d'obturation du flasque d'articulation et le soulever.




- Enlever le segment d'arrêt et tirer le flasque d'articulation
- A = visser par les trous oblongs 2 boulons 6 pans M 8 \times 30 dans le flasque d'articulation.




- Retirer la bague-joint.


Repose



- Emmancher la bague-joint neuve jusqu'à butée.
- Remplir l'espace entre la lèvre d'étanchéité et la lèvre pare-poussière de graisse à usages multiples.



- Emboîter le flasque d'articulation.
- Placer la rondelle-ressort et le segment d'arrêt.
 Pousser le segment d'arrêt dans la gorge avec
 VW 244 b, veiller ensuite à un centrage de la rondelle-ressort.
- Enfoncer le capuchon d'obturation neuf.
- Reposer l'arbre de pont et serrer les boulons à 6 pans creux à 45 Nm.
- Faire l'appoint d'huile de boîte.






Fig. 1 Différentiel: serrage dans l'étau Utiliser des mordaches.




Fig. 3 Tirer le couvercle du boîtier de différentiel




Fig. 2 Chasser la couronne du boîtier de différentiel




Fig. 4 Bague intérieure/roulement à rouleaux coniques: extraction du couvercle à la presse




Fig. 5 Bague intérieure/roulement à rouleaux coniques: extraction du boîtier de différentiel à la presse

Si ce n'est pas encore le cas, percer un trou dans VW 457/1 d'après croquis (fig. 6).




Fig. 6 Perçage d'un trou supplémentaire dans VW 457/1 (flèche)

a = 8.0 mm, b = 9.5 mm




Fig. 7 Bague intérieure/roulement à rouleaux coniques: échauffement à environ 100° C, mise en place et enfoncement à la presse




Fig. 8 Bague intérieure/roulement à rouleaux coniques: échauffement à environ 100° C, mise en place et enfoncement à la presse




Fig. 9 Couronne: échauffement à environ 100° C et mise en place

A - Goupilles de centrage (à façonner)

Attention

Pour un placement impeccable de la couronne, du carter de différentiel et du couvercle, des surfaces de séparation propres sont nécessaires: passer une pierre à huile sur les bavures ou sur les points de pression.




Fig. 10 Bague extérieure/roulement à rouleaux coniques: extraction à la presse hors de la bague-palier




Fig. 11 Bague extérieure/roulement à rouleaux coniques: emmanchement à la presse dans la bague-palier

Jeu axial des planétaires: réglage

Le manchon-entretoise garantit un jeu d'entre-dents suffisant entre planétaires et satellites même avec pression axiale sur les planétaires. Si le boîtier de différentiel, le couvercle, un planétaire ou la douille-entretoise sont remplacées, la longueur du manchon-entretoise doit être déterminée à nouveau pour le nouvel assemblage.




Mesurer le manchon-entretoise le plus court — No de pièce 002 517 241 avec une vis micrométrique et tracer la cote réelle sur le manchon avec un marqueur électrique ou autre outil. Le manchon doit alors toujours être utilisé comme manchon de mesure et conservé avec le dispositif de mesure.



- Mettre en place le planétaire (arbre court) dans le couvercle avec les deux rondelles d'appui; monter le manchon de serrage VW 381/5a et serrer à fond le planétaire contre le couvercle.
- Mettre en place le planétaire (arbre long) dans le boîtier.

 Mettre en place le manchon de mesure, visser le couvercle et le boîtier avec 4 boulons M 8 x 20.



Boulons $-A - M 10 \times 25$

Rallonge de comparateur:

Audi: 30-45 = 76 mm de longVW: 381/13 = 52 mm de long

- Monter le comparateur (échelle de mesure 3 mm).
 et le mettre à «O» avec une précharge de 2 mm.
- Déterminer le jeu axial en déplaçant le planétaire dans un sens et dans l'autre (graduation rouge).
- Additionner le jeu obtenu et la longueur du manchon de mesure. Chercher cette valeur dans le tableau sous les échelles «x» et déterminer la douille-entretoise correspondante.

Echelles «x»	Longueur (mm)	No de pièce
31,87-31,95	31,84	002 517 241
31,96-32,04	31,93	002 517 242
32,05-32,13	32,02	002 517 243
32,14-32,22	32,11	002 517 244
32,23-32,33	32,20	002 517 245

 Démonter le différentiel, dévisser le manchonde mesure et assembler encore une fois (sans pivot de fixation), effectuer la mesure de contrôle.


Dans le cas d'un manchon-entretoise correctement choisi, un


jeu axial de 0,03 à 0,17 mm

doit apparaître après assemblage du différentiel.

DIFFERENTIEL AUTOBLOQUANT: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Valeur de blocage: environ 45%





Position du couvercle par rapport au boîtier: marquage






Fig. 2 Tirer le couvercle du boîtier



Couvercle: emmanchement à la presse Faire attention aux repères d'appariement préalablement marqués.

Epaisseur du paquet de lamelles: nouvelle détermina-

Dans le cas d'utilisation de pièces neuves, l'épaisseur du paquet de lamelles doit être à nouveau déterminé. Pour cela, mesurer individuellement le boîtier, le couvercle et le paquet de lamelles.



Profondeur du boîtier: déterminer la cote «a» avec un calibre de profondeur

Exemple: a = 93,80 mm




Fig. 5 Cote «b» du couvercle: détermination avec calibre de profondeur

Exemple: b = 7,00 mm


Déterminer la profondeur libre «c» dans le boîtier

$$c = a - b$$

Exemple:

c = 93,80 mm - 7,00 mm


c = 86,80 mm



Epaisseur du paquet de lamelles cote «d»: détermination (2,0 mm d'épaisseur avec les lamelles extérieures, cependant sans les rondelles-ressorts)

Serrer l'étau seulement jusqu'à ce que le paquet de lamelles soit juste maintenu droit.

Exemple' d = 82,60 mm



Détermination de la cote «e»

Exemple:

e = 86,80 mm - 82,60 mm

e = 4,20 mm

La cote «e» doit être de 4,20 mm.

Si la cote est dépassée ou non atteinte, des lamelles extérieures plus minces ou plus épaisses doivent être posées.

«e» inférieure à 4,20 mm

- poser des lamelles plus

minces

«e» supérieure à 4,20 mm

poser des lamelles plus

épaisses

Des lamelles extérieures de 1,9 mm, 2,0 mm et 2,1 mm d'épaisseur sont disponibles.




Fig. 8 Après l'assemblage vérifier le couple de friction

Valeur assignée: 20 à 50 Nm

Pour la mesure, serrer dans l'étau le différentiel avec un planétaire en utilisant des mordaches. Placer un flasque d'articulation sur le 2ème planétaire et y fixer la pièce de raccord (fig. 9).




Fig. 9 Pièce de raccord à façonner

- 1 Ecrou crénelé du train AR
- 2 Acier plat 30 x 8
- 3 Flasque d'articulation

Remarque

Le couple de friction de ce différentiel peut aussi être contrôlé avec la boîte posée.

Bloquer pour cela une roue, placer une clé dynamométrique sur l'écrou crénelé de l'autre roue et tourner rapidement la roue avec la clé. La valeur indiquée doit alors être à peu près atteinte. Ne pas engager de vitesse lors de la mesure.


PIGNON D'ATTAQUE ET COURONNE: REGLAGE

Indications générales

Le réglage du pignon d'attaque et de la couronne sont déterminants pour la longévité et le silence de fonctionnement de la transmission. De ce fait, les arbres secondaires et les couronnes sont appariés en production et contrôlés sur machines spéciales quant à la qualité de l'engrènement et au silence de fonctionnement dans les deux sens de rotation. La position de silence maximum est déterminée par déplacement de l'arbre secondaire dans le sens axial, la couronne étant en permanence suffisamment écartée de la position d'engrènement pour que le jeu d'entre-dents soit dans la tolérance prescrite.

L'écart «r» rapporté au calibre de réglage «Ro» est mesuré pour les couples coniques livrés comme pièces de rechange et est inscrit sur le pourtour de la couronne. Le pignon d'attaque et la couronne doivent être remplacées uniquement ensemble.

Réglage et marquage des couples coniques



Couples coniques S.A.V

- Marquage «K 738» signifie: couple conique Klingelnberg avec démultiplication 7:38.
- 2 Numéro d'appariement (312) du couple conique.
- 3 Cote «r» rapportée au calibre de réglage de la machine spéciale de contrôle utilisée à la production. La cote «r» est toujours indiquée en 1/100e de mm. Exemple: «25» signifie r = 0,25 mm
- Ro— Longueur du calibre de réglage utilisé sur la machine spéciale de contrôle «Ro» = 63,00 mm
- R Cote réelle entre l'axe de la couronne et l'avant de l'arbre secondaire au point de plus grand silence pour ce couple conique.
- Vo- Décalage hypoïde = 10 mm

Couples coniques dans la série

- X Ces indications ne sont pas nécessaires dans la série
- Po Cote de réglage pour la série

Attention

Dans la série, la position de l'arbre secondaire est déterminée par la cote Po (milieu de la couronne jusqu'à la face arrière du pignon d'attaque). Le marquage de la cote «r» sur la couronne et le numéro d'appariement sont supprimés. Du fait de l'absence de la cote «r», il est nécessaire qu'avant dépose de l'arbre secondaire et dans la mesure où des pièces influençant directement la position de montage de l'arbre secondaire sont remplacées, une mesure de cote réelle soit effectuée. Tableau de réglage, page 54.

Un nouveau réglage du couple conique n'est en général nécessaire que dans le cas de réparations sur la transmission lorsque des pièces influençant directement le réglage ont dû être remplacées. Dans le cas de remplacement de pièces, tenir donc compte du «tableau de réglage» de la page 54.

Le but du réglage est de retrouver la position de plus grand silence qui a été déterminée sur la machine de contrôle dans la production.

Un soin et une propreté maxima conditionnent un résultat impeccable lors de tous les travaux de montage et de mesure.

S₂

S₁ = Profondeur de vissage de la bague-palier (côté couronne)

34-369

- S₂ = Profondeur de vissage de la bague-palier (en face de la couronne)
- S3 = Rondelle de réglage de l'arbre secondaire

Ordre à suivre lors d'un nouveau réglage du couple conique

Si le pignon d'attaque et la couronne doivent être à nouveau réglés, l'ordre rationnel suivant sera respecté:

1 - Profondeur de vissage totale «S totale»
 (S₁ plus S₂): détermination

La précharge prescrite du roulement à rouleaux coniques est mesurée par l'intermédiaire du couple de friction en tournant le différentiel.

2 - Pignon d'attaque (S3): réglage (avec contrôle)

Pour cela, le pignon d'attaque doit être réglé en plaçant des rondelles de réglage entre le roulement à double rangée de rouleaux coniques et la surface d'appui sur la cloison transversale du carter de boîte, de manière à ce que la cote axe de couronne/face avant du pignon d'attaque corresponde le plus exactement possible à la cote de pose «R».

3 - Jeu d'entre-dents: réglage

Répartir la profondeur de vissage totale «S_{totale}» en S₁ et S₂, de manière à ce qu'entre la couronne et le pignon d'attaque le jeu d'entre-dents prescrit soit réalisé.

TABLEAU DE REGLAGE

Dans le cas de travaux de montage sur la transmission, un nouveau réglage de l'arbre secondaire, de la couronne ou du couple conique n'est nécessaire que si des pièces influençant directement le réglage de la transmission sont remplacées. Pour éviter des travaux de réglage inutiles, le tableau suivant doit être pris en considération.


à régler:	Fourchettes	Pignon d'atta- que (S3) par mesure	Pignon d'atta- que (§3) par cote «r»	Couronne (S ₁ et S ₂)
Pièce remplacée	page 21	«réelle» page 54	page 55	page 57
Carter de boîte	Х	X		Х
Bague-palier de transmission				Х
Boîtier de différentiel				×
Couvercle de boîtier de différentiel				Х
Roulement à rouleaux coniques de différentiel				Х
Roulement à double rangée de roule- aux coniques d'arbre secondaire	Х	Х		
Couple conique (couronne et pignon d'attaque)	X		х	Х
Roulement à billes rainuré d'arbre primaire	х			or the second

POSITION DE MONTAGE DE L'ARBRE SECONDAIRE: DETERMINATION (MESURE REELLE)

Ce travail ne doit être effectuê que lorsque la cote «r» n'est pas indiquée sur la couronne et que des pièces influençant directement la position de l'arbre secondaire doivent être remplacées. Ce sont:

> roulement à double rangée de rouleaux coniques d'arbre secondaire et carter de boîte.

- Déposer le différentiel.
- Compléter le mandrin de mesure universel comme indiqué à la page 55 et mettre en place dans le carter de boîte.



- Régler le calibre de mesure universel VW 385/30 sur Ro = 63,00 mm et placer le mandrin de mesure.
 Mettre le comparateur (échelle de lecture 3 mm) à 0 avec une précharge de 1 mm.
- Mesurer la différence par rapport à «Ro» (déviation maxi de l'aiguille/point de retour, lire sur la graduation rouge). La valeur mesurée correspond à la cote «r». Noter la valeur.

Exemple: 0,25 mm


Dans le cas de remplacement des pièces, l'arbre secondaire doit être réglé comme décrit aux pages 55 à 56. La cote ainsi déterminée «r» doit être reprise lors du calcul de la rondelle de réglage «S3».

ARBRE SECONDAIRE: REGLAGE

(Arbre de sortie: réglage)

Un nouveau réglage de l'arbre secondaire d'après la directive ci-après n'est nécessaire que lorsque le couple conique est remplacé. Si d'autres pièces influençant également la position de l'arbre secondaire sont également remplacées, il faut régler d'après la position de montage préalablement déterminée (mesure réelle), voir tableau de réglage page 54.


 Monter l'arbre secondaire jusqu'au roulement à aiguilles de 1ère compris. Serrer la bague intérieure/ roulement à aiguilles à 210 Nm.




 Monter provisoirement l'arbre secondaire sans rondelle de réglage «S3» dans le carter de boîte et serrer l'écrou de serrage à 225 Nm, desserrer à nouveau et bloquer définitivement à 225 Nm.

Cote «e»: détermination


 Visser une bague-palier dans le carter de boîte jusqu'à ce qu'elle soit à ras du carter.



 Régler à la cote «a» la bague de réglage du mandrin universel de mesure VW 385/1.



 Compléter le mandrin universel de mesure d'après la figure.
 Rallonge de comparateur VW 385/16 = 12,3 mm de long.




- Placer la plaquette étalon VW 395/17 sur le pignon d'attaque.
- Mettre en place le mandrin de mesure dans le carter et visser la 2ème bague-palier jusq'à ce qu'elle se trouve à ras du carter. Tirer la 2ème rondelle de centrage vers l'extérieur par l'intermédiaire de la bague de réglage coulissante jusqu'à ce que le mandrin de mesure puisse être tourné à la main.

Remarque

Pour visser la 2ème bague-palier, on peut utiliser une clé façonnée à partir d'un capuchon de sûreté et d'un morcau d'acier plat comme indiqué sur la figure.






 Régler le calibre universel de réglage VW 385/30 sur Ro = 63,00 mm et le placer sur le mandrin de mesure. Régler le comparateur (échelle de mesure: 3 mm) à 0 avec une précharge de 1 mm.

Remarque sur l'outillage:

On peut utiliser également le calibre de réglage fixe VW 385/11 à la place du calibre universel de réglage.



 Tourner le mandrin de réglage jusqu'à ce que la pointe du comparateur arrive sur la plaquette étalon du pignon d'attaque et indique la déviation maximum de l'aiguille (point de retour).
 La valeur mesurée est la cote «e».

Exemple: 0,40 mm

Epaisseur de la rondelle de réglage «S3»: détermination

$$S_3 = e + r$$

- e = valeur déterminée (déviation maximum de l'aiguille)
- r = cote (indiquée en 1/100e de mm sur la couronne ou déterminée par mesure réelle).

Exemple

Valeur «e» lue sur le comparateur Cote «r» inscrite sur la couronne 0,40 mm + 0,25 mm

Epaisseur de la rondelle «S3»

= 0,65 mm

Rondelles livrables comme pièces détachées

No de pièce	Epaisseur (mm)
001 311 391	0,15
001 311 392	0,20
001 311 393	0,30
001 311 394	0,40
001 311 395	0.50
001 311 396	0,60


Du fait des tolérances des rondelles de réglage, on peut mesurer n'importe quelle épaisseur pour «S3».

Remesurer les rondelles de réglage à plusieurs endroits avec un micromètre. Détecter en outre la présence de bavures ou d'endommagements sur les rondelles. Ne poser que des rondelles impeccables.

Effectuer la mesure de contrôle

Poser l'arbre secondaire avec la rondelle de réglage mesurée «S3» et effectuer la mesure de contrôle.

Dans le cas d'une rondelle de réglage «S3» correctement choisie, le comparateur doit en lisant dans le sens inverse d'horloge (graduation rouge) — indiquer la valeur inscrite de la cote «r» avec une tolérance de + 0,04 mm.



COURONNE: REGLAGE (Différentiel: réglage)

Un nouveau réglage de la couronne est nécessaire lorsque

bagues-paliers, carter de boîte, couvercle de différentiel, roulement à rouleaux coniques de différentiel boîtier de différentiel ou couple conique

sont remplacés.

Tableau de réglage, page 54.

Déterminer la profondeur de vissage totale «Stotale» (régler la précharge du roulement à rouleaux coniques)


Arbre secondaire déposé.

Attention


Pour le processus de mesure, il est important que les bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques soient enfoncées, le cas échéant réenfoncées, jusqu'à butée.

 Placer dans le carter le différentiel complet avec couronne. La couronne se trouve du côté gauche.

- Placer le comparateur (échelle de mesure: 3 mm) avec la rallonge de comparateur VW 382/9 (18 mm de long) dans le pontet de mesure VW 382/7 et le mettre à «0» avec une précharge de 3 mm.
- Visser la bague-palier (derrière la couronne) avec la clé à douille VW 381/15 jusqu'à ce que l'arête supérieure soit d'environ 0,20 mm en dessous de la surface de mesure du carter.
- Visser la bague-palier (en face de la couronne) avec la clé à douille VW 381/15 jusqu'à ce que le différentiel pose sans jeu et sans précharge.
- Monter le manchon de serrage VW 381/5a côté couronne et bloquer avec l'écrou 6 pans.
- Mettre la boîte de manière à ce que le différentiel soit en haut. Poser le pontet d'écartement VW 381/8 sur les goupilles d'ajustage.



Placement des outils de mesure lors du réglage de la précharge de fixation




A = Calibre dynamométrique courant (0-600 Ncm)

- Poser le calibre dynamométrique avec douille de 19 mm. Tourner le différentiel dans les deux directions et enduire les roulements à rouleaux coniques d'huile hypoïde de boîte.
- Augmenter encore la précharge du roulement à rouleaux coniques en vissant la bague-palier (en face de la couronne) avec la clé à douille VW 381/15 tout en tournant rapidement le différentiel, jusqu'à ce que le couple de friction prescrit soit atteint.

Régler les couples de friction suivants:

	Roulement neuf	Roulement rodé *
Couple de friction	300-350 Ncm	30-70 Ncm

* distance parcourue d'au moins 50 km



- Déterminer les profondeurs de vissage provisoires «S1 et S2» (Stotale) des bagues-paliers par rapport à la surface de mesure du carter. Noter les valeurs.
- Marquer les bagues-paliers (flèche) et ne pas les intervertir.


Remarque:

Dans le cas d'un nouveau réglage du couple conique, il faut entreprendre alors le réglage de l'arbre secondaire avec contrôle (voir page 55). Déposer pour cela le différentiel.


Jeu d'entre-dents: réglage

Arbre secondaire posé avec S3.

- Poser le différentiel. Visser les bagues-paliers du bon côté.
- Poser le pontet d'écartement VW 381/8. Visser les bagues-paliers tout en tournant le différentiel jusqu'à ce que les profondeurs de vissage provisoires S₁ et S₂ soient atteintes. La précharge prescrite des roulements à rouleaux coniques (S_{totale}), déterminée préalablement par l'intermédiaire du couple de friction est ainsi à nouveau atteinte.



- Monter les outils de mesure.
- Enfoncer jusqu'à butée le pontet d'emboîtement VW 381/7 sur deux boulons de couronne.



- Bloquer l'arbre secondaire avec l'étrier de calage.
- Tourner la couronne jusqu'à butée, mettre le comparateur à zéro. Tourner la couronne en sens inverse et lire le jeu d'entre-dents. Noter la valeur.

- Enlever le pontet d'emboîtement.
- Répéter encore une fois le processus de mesure après avoir tourné la couronne chaque fois de 90°.

- Contrôle du jeu d'entre-dents

Mesurer quatre fois sur le pourtour en décalant de 90°. Le jeu doit être de:

0,15 - 0,25 mm

Attention

Si lors de cette mesure les différentes valeurs s'écartent l'une de l'autre de plus de 0,06 mm, la pose de la couronne ou du couple conique lui-même n'est pas correcte. Vérifier les travaux de montage, remplacer le couple conique le cas échéant.

Attention

Les différents résultats de mesure peuvent varier entre eux de 0,05 mm maxi.

Dévisser la bague-palier face à la couronne de la profondeur de vissage provisoire «S2» et visser la bague-palier derrière la couronne à concurrence de la même valeur. Ce placement de la bague-palier face à la couronne doit encore être rectifié une fois du fait de la précharge et ce après vissage de la bague-palier derrière la couronne. Une tolérance de ± 0,01 mm doit alors absolument être respectée.

Attention

S₁ + S₂ doivent toujours donner S_{totale}, de cette manière seulement on est assuré que la précharge du palier prescrite n'est pas modifiée.

 Déplacer les bagues-paliers jusqu'à ce que le jeu d'entre-dents soit de 0,15-0,25 mm.

Remarque:

Pour que le jeu d'entre-dents requis soit rapidement atteint, le jeu d'entre-dents calculé pour le ler déplacement des bagues-paliers moins 0,20 mm doit être pris pour hypothèse.

V.A.G Service.

Information Technique. Volkswagen Transporter

A classer dans brochure:

Boîte mécanique 091 à 4 vitesses


Edition juin 1979

A marquer page: 8, 10, 12


No **9** du 10.88

		<u>Page</u>
A - P	alier de levier des vitesses modifié	2
B - R	ectifications	3
1	. Graissage des articulations et des surfaces de glissement de la commande des vitesses	
2	. Embrayage: remise en état	

A - Palier de levier des vitesses modifié



Dès à présent, seul <u>un palier</u> <u>de levier des vitesses sans</u> <u>alésages de centrage</u> (flèches) sera encore livré comme pièce de rechange.



■ Réglage du palier de levier des vitesses modifié

Après desserrage des écrous de fixation (non représentés ici), le palier de levier des vitesses est tourné vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que les boulons de fixation du palier intermédiaire viennent toucher les trous longitudinaux du palier de levier des vitesses sur les côtés respectivement opposés (flèches).

Couple de serrage des boulons de fixation: 10 Nm

Procéder à la suite du réglage comme décrit dans le Manuel de Réparation.

B - Rectifications

1 - <u>Graissage des articulations et des surfaces de glissement de la commande des vitesses</u>

Pour le graissage des articulations et des surfaces de glissement de la commande des vitesses, utiliser la graisse Moly - n° de pièce G 000 602 - au lieu de la pâte lubrifiante solide blanche - n° de pièce 126 000 005. Avant d'appliquer la graisse Moly, éliminer la pâte lubrifiante solide blanche des articulations et des surfaces de glissement.

2 - Embrayage: remise en état

Graissage de la cannelure de l'arbre d'entrée et du moyeu de disque d'embrayage:

La cannelure du moyeu de disque d'embrayage ne doit plus être graissée avec de la pâte lubrifiante Moly ou du Moly-Spray - comme décrit jusqu'à présent dans le Manuel de Réparation -, mais avec la graisse portant le n° de pièce G 000 100.

- Eliminer la corrosion et l'abrasion de la cannelure de l'arbre d'entrée et du moyeu d'embrayage.
- Appliquer une mince couche de graisse sur la cannelure.
- Freiner l'arbre d'entrée en engageant une vitesse, roder le disque d'embrayage sur l'arbre d'entrée et vérifier l'aisance de fonctionnement.
- Eliminer <u>impérativement</u> l'excédent de graisse pour ne pas que celle-ci parvienne à la garniture d'embrayage.

V.A.G Service.

Information Technique. Volkswagen Transporter

A classer dans brochure:

Boîte mécanique 091 à 4 vitesses

Edition juin 1979


A marquer page:

02.88

du

No 8

<u>Butée de débrayage à centrage</u> automatique



L'occasion nous étant donnée, nous rappelons que des butées de débrayage neuves, dont la bague d'appui n'est pas centrée par rapport au carter (flèche), peuvent cependant être posées sans problèmes.

La bague d'appui se centre <u>automatiquement</u> dès le premier actionnement du débrayage.

V.A.G Service.

Information Technique. Volkswagen Transporter

A classer dans brochure:

Boîte mécanique 4 vitesses 091

Edition juin 1979

A marquer page:

10

No 7

du 02.86

COMMANDE DES VITESSES: REMISE EN ETAT

Pour le graissage des articulations et des surfaces de coulissement de la commande des vitesses l'ancienne

pâte lubrifiante solide blanche - No de pièce AOS 126 000 005

est remplacée par la

graisse Moly - No de pièce G 000 602.

Nota:

Si le commande des vitesses est lubrifiée a posteriori avec de la graisse Moly, le pâte lubrifiante solide blanche doit être éliminée des articulations et des surfaces de coulissement.



Information Technique. Utilitaire Volkswagen

A classer dans brochure: Boîte mécanique 4 vitesses 091

- Edition juin 1979 -

A marquer page:

No

du

07/82

Modification du diamètre d'appui de l'embrayage (diaphragme) et de celui de la butée de débrayage (embrayage de 228 mm ∅)

Le diamètre d'appui "a" du diaphragme a été ramené de 55 mm à 46 mm. En outre, une butée de débrayage avec un diamètre d'appui de 46 mm est montée en série.

Voir page 2

Attention

Lors d'un échange-standard du moteur, de la boîte de vitesses ou de l'embrayage, il faut veiller à ce que le diamètre d'appui de la butée de débrayage et celui du diaphragme coïncident.

On ne doit en aucun cas assembler une butée de débrayage d'un diamètre d'appui de 46 mm avec un embrayage d'un diamètre d'appui de 55 mm.


Comme pièces de rechange, on ne livrera que des butées de débrayage dont la surface d'appui est suffisamment large pour qu'elle puisse être utilisée pour les deux diamètres.



 $a = 46 \text{ mm } \emptyset \text{ ou } 55 \text{ mm } \emptyset$



Butée de débrayage pour un embrayage avec a = 46 mm Ø



Butée de débrayage pour un embrayage avec a = 46 mm \emptyset ou 55 mm \emptyset



Information Technique. Utilitaire Volkswagen

A classer dans brochure: BV mécanique 4 vitesses 091

Edition juin 1979

A marquer page: 12, 25

No 5

du


11/81

1 - Tringlerie de commande des vitesses: réglage

2 - Bague-joint d'arbre primaire: repose

1 - Tringlerie de commande des vitesses: réglage

A partir du châssis 25 BH 137 156, un boîtier de commande des vitesses modifié a été mis en service. Parallèlement, la cote "a" de réglage de la commande des vitesses a été portée de 19 à 22 mm.



Tringlerie de commande des

A partir du châssis 25 BH 137 156

vitesses: réglage


- Régler la distance <u>"a" = 22 mm</u> avec une languette de tôle à façonner soi-même.

Remarques pour les véhicules jusqu'au châssis 25 BH 137 155

Dans le cas de passages difficiles - la 1e raccroche - auxquels on ne peut remédier en dépit d'un réglage précis (19 mm), le nouveau boîtier de commande des vitesses - No de pièce 251 711 107 B - peut être posé. La distance "a" doit être réglée à 22 mm.

2 - Bague-joint d'arbre primaire: repose

La bague-joint ne peut être emmanchée jusqu'en butée avec l'outil spécial 30-21. Pour cela, on doit utiliser les outils spéciaux VW 244 b et VW 454.



Bague-joint d'arbre primaire: emmanchement



Information Technique. Utilitaire Volkswagen

A classer dans brochure: Boîte mécanique 091, édition juin 1979

<u>Volant-moteur</u> Veiller à la solide fixa-

A marquer page: 8, 9

No 4

du

01/81

Embrayage: travaux de remise en état

Utilitaire avec moteur diesel


La dépose et la repose de l'embrayage ont été modifiées avec la mise en service de l'Utilitaire Volkswagen avec moteur diesel.

Embrayage: dépose et repose

Remarque:

Pour des travaux sur l'embrayage, déposer la boîte.

Attention Les embrayages avec rivetage endommagé ou desserré doivent être remplacés.



Disque d'embrayage Centrer - fig. 1 Vérifier le voile - fig. 5 Graisser légèrement la denture avec de la pâte lubrifiante Moly ou du Moly-Spray. Tenir compte de la position de montage, la cage de ressort doit être orientée vers le plateau de pression. Plateau de pression
Dépose et repose - fig. 1
Vérifier l'usure et la
déformation - fig. 2, 3
et 4.



25 Nm Serrer et desserrer progressivement en diagonale.

30-092

* Poser la vis six pans ou la vis à tête cylindrique M 8 x 16 sans rondelle expansive.

Poser la vis six pans ou la vis à tête cylindrique M 8 x 18 avec rondelle expansive.

Ne poser sur un embrayage que des vis de mêmes cotes.




Fig. 1 Embrayage: dépose et repose

Pour la dépose, déplacer le contre-appui.




Fig. 2 Extrémités du diaphragme: vérification

Des stries provoquées par l'usure allant jusqu'à 0,3 mm sont admises.




Fig. 3 Accouplement élastique entre les plateaux de pression et de fermeture: rechercher la présence de fissures et vérifier la fixation des rivets

Les embrayages dont le rivetage est endommagé ou desserré doivent être remplacés.




Fig. 4 Surfaces d'appuis détecter la présence de fissures, de brûlures et d'usure

Déformation intérieure maxi

Déformation intérieure maxi du plateau de pression: 0,3 mm.




Fig. 5 Disque d'embrayage: vérification du voile

Limite d'usure: maxi 0,5 mm 2,5 mm mesurés à partir du bord extérieur

Information Technique. Utilitaire Volkswagen

No 3

A classer dans brochure: BV mécanique 091, édition juin 1979

du

A marquer page: 2

11/80

Complément aux caractéristiques techniques

Le tableau des boîtes, "Lettres-repères, appariement des organes, démultiplications, capacités", a fait l'objet d'une refonte et remplace ainsi les éditions antérieures.

Nouveau: démultiplication - montagne pour moteur 2,0 1.

LETTRES-REPERES, APPARIEMENT DES ORGANES, DEMULTIPLICATIONS, CAPACITES

Lettres-repères	0.30	DH	DN	DJ	DD	DK	DP	DL	DR	DM	DS	
Equipement M M 92 D é multiplic M 220 Blocage de			M 220	M 92	M 92 M 220		M 220	M 92	M 92 M 220		M 220	
Fabrication du:			6.79			6.79 8.80		1.81				
BV mécanique					4	vi tesse:	s 091					
Ensemble No		091.	091.4 091.5			091.6 091.7			09	1.9		
A	Туре	Utilitaire Volkswagen										
Appariement Moteur 1,6 1 37 kW (50 ch) moteur à carburateur		2,0 1 51 kW (70 ch) moteur å carburateur, USA et Suêde moteur å injection				1,6 1 36 kW (48 ch) moteur diesel						
D e multiplication	Transmission	38:7=5,4	38:7=5,43		, 86	32: 7= 4, 57		34:7=4,86		38: 7=5, 43		
×	1ère	34:9=3.78										
	2ème	35: 17=2,06										
	3ène	63: 50=1, 26 2)										
	4ème		51:62=0,823			52:61=0.852 53:60=0.883			52:61=	0,852		
	Marche AR	$\frac{16}{13} \cdot \frac{40}{15} = 3,28$										
Capacités			3,5 litres							4,5 1i	tres	
Sp&ci fi cati on		Huile hypoïde de bofte GL 4 (Mil-L 2105) SAE 80 ou SAE 80 W 90 1)										
Commande d ¹ embrayage		mécanique (M 626 hydraulique)				hydraulique			hydra	ulique		
Disque d'embrayage Ø			215 mm			228 mm			21	5 mm		
Remarques Indications		 Boîte avec blocage de différentiel: ne remplir qu'avec de l'huile spéciale. Voir Information Spéciale No 22 "Huiles de boîte pour Volkswagen et Audi". Jusqu'au 25 02 2, on a monté indifféremment 40:32=1,25 										

Information Technique.

Utilitaire

No 2

A classer dans brochure: boîte mécanique 091 à 4 vitesses,


du

édition juin 1979 A marquer page: 10, 12

3/80

COMMANDE DES VITESSES: REMISE EN ETAT

Couple de serrage modifié



Complément à la notice de réglage Avant de bloquer le collier (3) tourner la bielle de commande AR vers la gauche (flèche) de manière à ce que le côté droit (2) du boîtier de tôle touche la rotule supérieure (1).

Ne pas enfoncer la bielle de commande lors de cette opération.

Information Technique. Utilitaire Volkswagen

A classer dans brochure:

Boîte mécanique 4 vitesses 091

Edition juin 1979

A marquer page: 5

du


No

2/80

Butée caoutchouc du câble d'embrayage

Uniquement moteur 1,6 l (embrayage à commande mécanique)

A partir du 06-02-80, No de châssis 25A 0 073 009, une butée caoutchouc est posée entre l'équerre d'appui et le guide-câble pour empêcher une transmission des résonances.



No	Désignation	No de pièce neuve	No de pièce ancienne
1	Guide-câble	251 721 361 В	251 721 361 *
2	Rondelle	N 901 177.01	
3	Butée caoutchouc	251 721 376	- F
4	Rondelle	N 901 178.01	
5	Capuchon	211 721 365 A	211 721 365 A
6	Equerre d'appui	091 301 161	002 301 161 A
7	Rondelle intercalaire 12,2 x 22	043 101 129	043 101 129

* n'est pas livrable en tant que pièce de rechange.

Indication pour la réparation

Si le nouveau guide-câble (1) est posé sur les véhicules allant jusqu'au châssis No 25A 0 073 009, il faut utiliser les pièces (2-6) correspondantes. La rondelle intercalaire (7) doit être posée si nécessaire pour régler la précharge prescrite du guide-câble.

