

# FICHE DE SUIVIT D'ENTRETIEN VÉHICULE:

**MODÈLE:** Bus Vanagon GL - Westfalia

**CHÂSSIS:** VW2 zzz 25 z H H 025 895

Code moteur: DJ  
Code boîte: ACW  
Code peinture: LP7Y  
Code intérieur: GC  
Clefs numéro:  
Freins avant: Girling  
Lg durites feins Av 430 mm  
Date de fabrication: 26 sept. 86  
Mise en circulation: 01.sept.86  
Date d'achat: 07.03.2020  
Type de faisceau d'injection 2 x 53

## DE 1 Miles à 200 000 Miles

KILOMÈTRES:	DATE:	OPÉRATION:
Miles, le		
? Miles, le	2006	<b>Neuf:</b> moteur DJ échange standard VW.
? Miles, le	?	<b>Occasion:</b> boîte de vitesses ACW.
? Miles, le	?	<b>Neuf:</b> crémaillère de direction assistée.
Miles, le		

## DE 200 001 Miles à 210 000 Miles

KILOMÈTRES:			DATE:	OPÉRATION:
209 809	Miles,	le	07.mars.20	Achat
209 828	Miles,	le	18.juin.20	Contrôle technique
210 274	Miles,	le	03.mai.21	<b>Grand service: Vidange + filtre à huile</b>
210 274	Miles,	le	03.mai.21	<b>Neuf:</b> toutes durites d'essence sur moteur, pipe essence en inox. <b>Occasion:</b> gaine de protection des durites d'essence.
210 286	Miles,	le	04.mai.21	<b>Occasion:</b> ressorts avant Bluestar (traits). <b>Neuf:</b> Vis fixation barre antiroulis. <b>Travaux:</b> graissage toutes visserie démontée.
210 298	Miles,	le	05.mai.21	<b>Travaux:</b> réparation filetage barre direction D et G, réglage position essuie-glace Av, changé ressorts Ar D et G, réglage parallélisme à la corde. <b>Neuf:</b> contre écrou rotule direction D et G, sonde lambda, ampoule clignotant Av G. <b>Occasion:</b> ressorts A (1 trait jaune).
210 307	Miles,	le	06.mai.21	<b>Travaux:</b> réparation divers fils faisceau moteur, recollé couvercle débitmètre, remis diverses brides plastique, nettoyé toutes masse sur rosaces de masses au dessus boîte à fusibles. <b>Occasion:</b> 2 rosaces de masse.
210 379	Miles,	le	07.mai.21	<b>Occasion:</b> douille pallier tringle vitesses vers BV, coquilles de douille de pallier de BV (retraitées), silentbloc BV, collier fixation câble frein à main Arr G. <b>Neuf:</b> douilles plastique bas de levier vitesses. <b>Travaux:</b> révision commande de BV+ graissage, réparation points de masses moteur sur châssis (vers BV) et support silentbloc.
210 379	Miles,	le	08.mai.21	<b>Travaux:</b> réparation fixation écrou prisonnier dans longeron, silentbloc BV. <b>Occasion:</b> vis feux Arr et clignotants Av.
210 395	Miles,	le	09.mai.21	<b>Neuf:</b> capuchon plastique sur butée droite du compas toit relevable. <b>Travaux:</b> rajout d'une pression haut porte latérale, un pression à gauche ouverture hayon.
210 446	Miles,	le	10.mai.21	<b>Travaux:</b> montage ressorts H&R > Ex 25 L 028 207, graissage colonnettes étrier de frein Av D et G.
210 455	Miles,	le	11.mai.21	<b>Travaux:</b> montage roue alu modèle Xstar, réglage parallélisme.
210 497	Miles,	le	12.mai.21	<b>Travaux:</b> recollage cache frein à main, retouche parallélisme.
210 497	Miles,	le	13.mai.21	<b>Neuf:</b> batterie stationnaire. <b>Travaux:</b> remise en conformité des branchements batterie stationnaire, remise en conformité branchement dans meuble cuisine, remise en état embase tournante droite.

210 498	Miles,	le	14.mai.21	<p><b>Occasion:</b> Vis fixation crémaillère (4), silentbloc direction vers revoie direction, clips fixation barres roue de secours,  <b>Neuf:</b> rondelles anti desserrage sur vis crémaillère direction (4), écrou anti desserrage sur collier barre direction (3), écrou M6 sur boîtier BV, vis M6 + rondelles fixation vase lave-glace (3).  <b>Travaux:</b> peinture barre direction, réglage tringlerie BV, centré crémaillère de direction,  <b>Sablé - thermo laqué:</b> support inférieur radiateur de refroidissement.</p>
210 513	Miles,	le	15.mai.21	<p><b>Occasion:</b> interrupteur phares, interrupteur Ab Arr mécanisme essuie-glace Arr, cache vis bras essuie-glace Arr, ampoule éclairage cpt (1), contacteur de porte Av D, protection caoutchouc contacteur de porte Av D et G..  <b>Neuf:</b> vis + rondelles (2) fixation cache PLC, ampoule LED cde chauffage additionnel, plaque de renforts inox fixation cpt (4), avec vis inox.  <b>Travaux:</b> remontage essuie-glace Arr, réglage parallélisme, réparation plastique bloc compteur, nettoyage des contacts de la nappe électrique, graissage câble compteur au niveau compteur, graissage engrenages compteur, réparation habillage intérieur hayon.</p>
210 550	Miles,	le	17.mai.21	<p><b>Travaux:</b> réglage géométrie, graissage axe - vis bras suspension inférieur Av D et G.</p>
210 550	Miles,	le	18.mai.21	<p><b>Neuf:</b> 3 cosses de masse sur rosace de masse.  <b>Travaux:</b> refabrication et pose du faisceau électrique de porte Av G.</p>
210 558	Miles,	le	19.mai.21	<p><b>Occasion:</b> relais 21 (clignotants), relais 99 (essuie-glace programmable), coin plastique moquette Av D + vis, embout finition cornière Av G, moteur verrouillage central porte D et G, système de biellette moteur verrouillage central porte D et G, butée basse porte latérale + vis neuve.  <b>Neuf:</b> faisceau porte Av D  <b>Travaux:</b> réparation cache colonne de direction, démontage et graissage serrure hayon + vis, démontage et graissage vis patte inférieur porte latérale + 2 vis neuves, réglage fermeture hayon + graissage vis, réparation alimentation électrique éclairage ouverture porte, lampe éclairage boîte à gants, etc.</p>
210 590	Miles,	le	20.mai.21	<p><b>Occasion:</b> ECU, pompe lave-glace, pompe à carburant, support boîtier relais injection, bobine HT, support bobine HT, support pompe à essence, support filtre à carburant.  <b>Neuf:</b> filtre à carburant, visserie mises à la masse dans compartiment moteur, visserie support bobine HT.  <b>Travaux:</b> remise en conformité branchement pompe à carburant, remise en conformité branchement relais pompe à essence, attaches plastique sur faisceau moteur.</p>
210 590	Miles,	le	21.mai.21	<p><b>Travaux:</b> réfection contacts pompe à essence sur connecteur dans compartiment moteur à droite.</p>
210 598	Miles,	le	22.mai.21	<p><b>Occasion:</b> boîte sous levier vitesses, bac roue de secours, crochet avant fixation roue de secours.</p>
210 599	Miles,	le	23.mai.21	<p><b>Occasion:</b> poignée lève-glace Av G, poignée porte Av G.  <b>Travaux:</b> monté Radio Blaupunkt Gama, adapté clef de contact sur barillet de porte Av G.</p>
210 599	Miles,	le	24.mai.21	<p><b>Travaux:</b> poignée porte Av D, mécanisme fermeture porte Av D, réglage tringlerie vitesses.</p>

210 644	Miles,	le	27.mai.21	<b>Occasion:</b> rétroviseurs électrique D et G, cosses de connexions des rétroviseurs, pattes alu sur coque pour fixation pouf (2). <b>Sablé - thermo laqué:</b> grille basse frigo.
210 680	Miles,	le	28.mai.21	<b>Neuf:</b> insigne VW de calandre (noir).
210 770	Miles,	le	31.mai.21	<b>Occasion:</b> régulateur de ralenti (N71). <b>Neuf:</b> bac roue de secours pour pneu en 205, bagues plastique guidage levier vitesses. <b>Travaux:</b> réglage tringlerie de commande des vitesses, brossage de la rouille sur la bonbonne de gaz.
210 770	Miles,	le	01.juin.21	<b>Occasion:</b> connecteurs feux de position Av D et G, ampoules feux position Av D et G. <b>Neuf:</b> antenne radio, cosses sur feu position Av D et G, vis fixation phares Av D et G. <b>Travaux:</b> ressoudé masse feu position Av D dans connecteur phare Av D, nettoyage contacts résistance ventilateur de refroidissement, neutralisation corrosion divers endroits vers phares Av D et G.
210 715	Miles,	le	02.juin.21	<b>Occasion:</b> grille Arr D et G. <b>Neuf:</b> vis inox grilles Arr D et G, vis M5 sur barre de levage toit. <b>Travaux:</b> réparation grille ventilation plafond arrière D.
210 833	Miles,	le	03.juin.21	<b>Occasion:</b> relais 24 cde ventilateur de refroidissement, remplacement relais position 6 (53 remplacé par un 24) <b>Travaux:</b> nettoyage tous contacts commande ventilateur de refroidissement.
210 833	Miles,	le	04.juin.21	<b>Neuf:</b> vis inox calandre basse <b>Travaux:</b> réparation fil masse phare Av G, réparation fil masse vers boîte à fusibles.
211 055	Miles,	le	09.juin.21	<b>Neuf:</b> colliers diamètre 20 et 22 (4) fixation tuyaux climatisation, ressorts Eibach, silentbloc tirant de chasse Av D et G, écrous sur tirant de chasse (4), coupelle sur tirant de chasse (2), <b>Travaux:</b> dépose bonbonne gaz. <b>Sablé + thermolaqué:</b> bride D et G sur coque de barre antiroulis Av
211 075	Miles,	le	10.juin.21	<b>Travaux:</b> réglage géométrie complète.
211 123	Miles,	le	11.juin.21 > 16. juin 2021	<b>Occasion:</b> disjoncteur différentiel 10 mA, prise 230 V, frigo RM 184, prise 12v dans grille meuble cuisine, vanne gaz, détendeur spécifique Westfalia, soupape de sécurité (28 Bars), sortie gaz frigo (acier, cache + joint sortie gaz frigo, boîte dérivation 230V, prise 230V, tous câbles 230V, filtre à air cyclone. <b>Neuf:</b> vis spécifique fixation garniture entourage porte frigo, caches vis gris garniture derrière pare-soleil (2), cache vis gris vis fixation garniture entourage porte frigo (1), cache vis gris vis bandeau haut D (1), grille ventilation meuble cuisine avec prise 12v, cache plastique bonbonne gaz, support (inox) cache plastique bonbonne gaz, indicateur niveau gaz bonbonne, serrure cache plastique bonbonne gaz (DOM), vis fixation banquette à G, écrou et rondelle vis fixation D banquette, doigt allumeur. <b>Travaux:</b> remise aux normes Européennes (gaz système 12V et 230V), fabrication plaque entretoise échappement frigo, fabrication plaque entretoise prise 230V, fabrication entretoise et support disjoncteur 230V, révision mise à terre bus, fabrication butée rideau Arr D, débouchage et purge robinet, démonté et graissé vis fixation D banquette. <b>Sablé + thermo laqué:</b> bandeau cuisine, plaque indicateur niveaux, support pied table Av, pied table Arr.

211 158	Miles,	le	17.juin.21	<b>Occasion:</b> pneu roue de secours 185 x 14C, jante alu en roue de secours. <b>Travaux:</b> test mise sous pression bonbonne de gaz, bouche de remplissage non étanche.
211 162	Miles,	le	18.juin.21	<b>Occasion:</b> bouche de remplissage bonbonne de gaz. <b>Neuf:</b> ampoule LED feux de position Arr D et G, vis inox feux Arr D et G, vis inox clignotants Av D et G. <b>Travaux:</b> test remplissage bonbonne gaz > ok, test étanchéité installation gaz > ok.
211 289	Miles,	le	21.juin.21	<b>Travaux:</b> réparation marchepieds Av G avec tôle de réparation.
211 289	Miles,	le	22.juin.21	<b>Occasion:</b> couvercle compartiment batterie Av D et G.
211 289	Miles,	le	23.juin.21	<b>Occasion:</b> tourillon plastique butée plaque couvre batterie Av D. <b>Neuf:</b> voltmètre sur batterie démarrage. <b>Travaux:</b> collé caoutchouc marchepied Av G, application protection dans passage de roue Av G.
211 327	Miles,	le	24.juin.21	<b>Occasion:</b> contreplaques D et G (nickelées) fixation Arr du moteur Arr., rondelles spécifiques (4) fixation Arr du moteur. <b>Neuf:</b> vis + écrous 10.9 (4) fixation Arr D et G du moteur. <b>Travaux:</b> neutralisation rouille bas de caisse côté D, remise en conformité fixation moteur, partie Arr, montage radio Alpine.
211 342	Miles,	le	25.juin.21	<b>Occasion:</b> injecteurs + joints (4), brides injecteurs nickelées (4), vis + rondelle spécifique fixation brides injecteur, barre renfort cylindre récepteur embrayage (sablé - thermolaqué). <b>Neuf:</b> patte de fixation tuyaux eau au-dessus BV, durites distributeur sur injecteurs (4 x 42 mm), capuchon vis purge cde embrayage, visserie fixation barre renfort cylindre récepteur embrayage, bride (10 mm) fixation tuyau cylindre récepteur embrayage, visserie fixation tuyau cylindre récepteur embrayage. <b>Travaux:</b> brides plastique sur différents tuyaux d'eau, bride plastique sur fils démarreur.
211 395	Miles,	le	27.juin.21	<b>Occasion:</b> poubelle de bord de modèle Atlantic. <b>Neuf:</b> protection tourillon fermeture PLC (251843617). <b>Travaux:</b> fixation sur pouf poubelle de bord Atlantic, neutralisation corrosion sous rail porte latérale coulissante. <b>Sablé - thermolaqué:</b> barre métal passage entre siège.
211 472	Miles,	le	29.juin.21	<b>Neuf:</b> sonde contrôle de pression circuit DA. <b>Travaux:</b> remise en conformité branchement résistance ventilateur de refroidissement.
211 472	Miles,	le	30.juin.21	<b>Occasion:</b> contacteur marche arrière. <b>Neuf:</b> cosse plate sur connecteur sonde pression d'huile moteur. <b>Travaux:</b> réfection du faisceau des sondes de pression d'huile moteur.
211 520	Miles,	le	02.juil.21	<b>Occasion:</b> débitmètre, soupape ralenti (Ex 25 L 085 296). <b>Neuf:</b> tête de delco Bosch. <b>Travaux:</b> réfection cosse cde démarreur, sur démarreur.
211 711	Miles,	le	08.juil.21	<b>Travaux:</b> lavage châssis moteur.

211 893	Miles,	le	11.juil.21	<b>Travaux:</b> démontage démarreur pour nettoyage de tous les contacts. Remise en conformité du montage sur le moteur.
211 945	Miles,	le	13.juil.21	<b>Travaux:</b> démontage culasse gauche.
211 945	Miles,	le	21.juil.21	<b>Travaux:</b> dépose moteur et boîte de vitesses.
211 945	Miles,	le	23.juil.21 > 25.sept.21	<p><b>Occasion:</b> divers tuyaux d'eau sur moteur (sablé et thermolaqués), collecteurs admission complet, manchons et colliers (4) de collecteurs admission, tresse de masse sur moteur, tuyau frein Av &gt; Arr, tuyau Cde embrayage, catalyseur, silencieux échappement, supports silencieux échappement (2), embout sortie échappement, silentbloc moteur (4), goulotte remplissage de carburant, soufflet de goulotte de remplissage de carburant, entourage plastique de goulotte, tuyaux plastique sur vase expansion réservoir carburant (4), tige de Cde frein à main avec palonnier, tuyau de frein Av D, tuyau de frein Av &gt; Arr, tuyau de Cde embrayage avec silentbloc, flasque embout remplissage réservoir carburant (Chromé), contre-plaque flasque remplissage réservoir (Nickelée), boîte collecteur admission, caches-soupapes D et G.</p> <p><b>Neuf:</b> arbre à came, poussoirs hydraulique (8), divers tuyaux d'eau métallique sur moteur (inox), collecteurs échappement, tube échappement 2 en 1, tube échappement vers catalyseur, tuyaux frein Av D et G, divers clips plastique fixation tuyaux frein Av &gt; Arr, colliers fixation tuyau DA (vers avant), colliers fixation tuyaux DA sur le châssis (6), silentbloc fixation tuyau DA (Arr), queue de boîte de vitesses, brides support silencieux échappement (2), durites vase expansion réservoir carburant, divers clips plastique de fixation tuyaux de frein et de Cde embrayage, tuyau de frein Av G, étriers de frein Av D et G, patin caoutchouc sur réservoir carburant (6), tirants et silentbloc D et G barre stabilisatrice Av, douilles et flasques Av D et G de barre stabilisatrice, toutes coquilles de vilebrequin, toutes coquilles de bielles, arbre à came, segments de pistons (4), tous joints et simerings moteur, kit déplacement sonde pression d'huile, clips fixation cache-soupapes D et G.</p> <p><b>Travaux:</b> démontage et réfection intégrale moteur, réfection intégrale des culasses D et G, remise en conformité fixation "T" de frein Arr, traitement corrosions sous châssis et sur tuyaux de DA, traitement anticorrosion réservoir de carburant, peinture noire réservoir de carburant, nettoyage contacts sonde de niveau de carburant, honage cylindres (4),</p>
211 945	Miles,	le	25.sept.21	<b>Début rodage moteur.</b> Huile Semi-synthèse 10W40.
212 023	Miles,	le	27.sept.21	<p><b>Occasion:</b> durite de liaison petite pipe culasse G sur tuyau tour moteur (No 443121107A).</p> <p><b>Neuf:</b> collier tuyau</p> <p><b>Travaux:</b> purge moteur</p>
212 077	Miles,	le	28.sept.21	<b>Neuf:</b> durite retour carburant, côté réservoir, collier de serrage durite (1).
212 091	Miles,	le	29.sept.21	<p><b>Occasion:</b> display Westfalia sur cuisinière avec Cde dégivrage, sangle poignée Arr D.</p> <p><b>Neuf:</b> prise allume cigares + ampoule, prise 12V sur tableau de bord.</p> <p><b>Travaux:</b> fabrication et installation faisceau prise 12V.</p>
212 091	Miles,	le	30.sept.21	<p><b>Occasion:</b> vis fixation piscine (4 x Zinguées), rétroviseur intérieur.</p> <p><b>Travaux:</b> échange des vis rouillées fixation piscine.</p>
212 493	Miles,	le	04.oct.21	<b>Travaux:</b> démontage bandeau haut côté G, usinage du bandeau pour encastrement la lampes Westfalia.

212 563	Miles,	le	06.oct.21	<b>Occasion:</b> verrouillage Arr porte latérale (251843444A), vis + capuchon plastique vis bouche climatisation au-dessus baquette Arr (1), lampe de bord Westfalia (modèle T4). <b>Neuf:</b> vis + rondelles fixation garniture traverse renfort (4 x M5 x 20), capuchon gris vis étagère haute côté G. <b>Travaux:</b> réparation bouche climatisation au-dessus baquette Arr, remontage bandeau haut côté G.
212 645	Miles,	le	08.oct.21	<b>Occasion:</b> débitmètre (Ex 25 H 019 436), durite sortie côté D de culasse sur boîtier plastique eau (251121130B). <b>Travaux:</b> purge circuit refroidissement.
212 715	Miles,	le	12.oct.21	<b>Occasion:</b> poignée porte latérale coulissante, vis + capuchon gris de fixation panneau porte latérale coulissante. <b>Neuf:</b> joint entourage + douille feutre poignée porte latérale coulissante. <b>Travaux:</b> réparation panneau de porte latérale coulissante.
212 765	Miles,	le	13.oct.21	<b>Occasion:</b> <b>Neuf:</b> cosse électrique sur actuateur de ralentit, moustiquaire sur vitre coulissante PLC (Gowesty). <b>Travaux:</b> matage pied de table Arr.
212 783	Miles,	le	15.oct.21 > 17.oct.21	<b>Occasion:</b> sonde bleue, bloc chauffage / ventilation tableau de bord, platine cdes de chauffage, platine cde chauffage additionnel Arr. <b>Neuf:</b> ampoule LED éclairage platine commande chauffage, entretoise 10mm radio. <b>Travaux:</b> dépose et repose tableau de bord, purge circuit de refroidissement.
212 814	Miles,	le	18.oct.21	<b>Travaux:</b> remontage du compresseur climatisation, peinture noir sur support compresseur.
212 872	Miles,	le	20.oct.21	<b>Occasion:</b> ECU (025 906 022) <b>Neuf:</b> filtre à huile, joint bouchon de vidange. <b>Travaux: Grand service - Vidange moteur (Motul 300V Synthèse - 15W 50).</b>
212 877	Miles,	le	21.oct.21	<b>Fin du rodage.</b>
213 018	Miles,	le	25.oct.21	<b>Occasion:</b> chamières lanterneau (2x), 1 vis fixation ouverture lanterneau, renfort D et G compas ouverture du toit, système de verrouillage fermeture du toit (fixé sur la partie ouvrante). <b>Neuf:</b> molette ouverture lanterneau, compas d'ouverture lanterneau, joint lanterneau. <b>Travaux:</b> réparation lanterneau (fissuré), réparation cache compas lanterneau.
213 142	Miles,	le	29.oct.21	<b>Neuf:</b> essuie-glace Av. <b>Travaux:</b> réglage avance à 5°, réglage moteur CO: 0.92 - CO2: 14.04 - HC: 205
213 192	Miles,	le	04.nov.21	<b>Travaux:</b> montage feux diurnes Av, réparation haut-parleur Arr D.
213 293	Miles,	le	07.nov.21	<b>Occasion:</b> rideau Arr D après PLC, sangle de maintien.
213 399	Miles,	le	11.nov.21	<b>Neuf:</b> bouton pression + vis rideau D au-dessus meuble cuisine.
213 453	Miles,	le	15.nov.21	<b>Travaux:</b> nettoyage, dérouillage, peinture des supports et poulie de la pompe. <b>Neuf:</b> diverses rondelles. <b>Occasion:</b> pompe direction assistée (Ex L 028 207).

	Miles, le		Travaux: Neuf: Occasion:
	Miles, le		Occasion: Neuf: Travaux:

<b>DE 210 001 Miles à 220 000 Miles</b>			
<b>KILOMÈTRES:</b>	<b>DATE:</b>	<b>OPÉRATION:</b>	
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			
Miles, le			



Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	

**DE 220 001 Miles à 230 000 Miles**

<b>KILOMÈTRES:</b>	<b>DATE:</b>	<b>OPÉRATION:</b>
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	

**DE 230 001 Miles à 240 000 Miles**

<b>KILOMÈTRES:</b>	<b>DATE:</b>	<b>OPÉRATION:</b>
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	
Miles,	le	