

DE 230 001 Km à 240 000 Km

KILOMÈTRES:	DATE:	OPÉRATION:
237 670 Km, le	27.juin.17	Dépannage, changement allumeur. Dépoussiérage intégral de l'intérieur. Nettoyage intégral de la baie de toit ouvrant.
237 670 Km, le	31.juil.17	Démontage de l'intérieur, nettoyage intégral, traitement de la corrosion superficielle côté gauche, suite infiltration eau par toit ouvrant.
237 670 Km, le	02.août.17	Neuf: joint extérieur toit ouvrant (253877223), sonde Lambda, tête de delco avec doigt, insigne VW calandre et hayon, kit vis de sécurité antiviol sur rétros extérieurs D et G, kit renforts fixations bloc compteur, autocollant ratio, clips garniture int. hayon.
237 670 Km, le	02.août.17	Travaux: recollé diverses garniture intérieur.
237 670 Km, le	02.août.17	Occasion: remplacement de la manivelle de manœuvre du toit ouvrant, capuchon sur axe essuie-glace Arr et Av G.
237 670 Km, le	02.août.17	Pièces nickelées: tourillon verrouillage Arr PLC, patte inférieur Av PLC, verrouillage hayon, partie sur hayon, et sur la caisse.
237 670 Km, le	02.août.17	Visserie inox: grilles Arr D et G prise d'air, feux Arr D et G , clignotants Av D et G, vis clips calandre basse, barrette métal passage intérieur.
237 670 Km, le	02.août.17	Sablé - thermolaqué: barrette passage intérieur.
237 670 Km, le	03.août.17	Neuf: coin latéral gauche de pare-chocs Arr. Travaux: réparation cache latéral banquette centrale.
237 670 Km, le	09.août.17	Neuf: échappement complet, avec visserie, collecteurs. Catalyseur et silencieux occasion. Neuf: embout silencieux en inox. Suppression marmite intermédiaire pour tube droit.
237 670 Km, le	17.août.17	Neuf: filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, tuyaux filtre à essence, joint caches soupapes et clips, pipe passage tuyaux essence inox. Sablé et thermolaqué: caches soupapes D et G.
237 670 Km, le	17.août.17	Service
237 670 Km, le	09.sept.17	Démontage remontage et ajustage des collecteurs de l'échappement.
237 670 Km, le	23.sept.17	Travaux: révision complète du levier de changement de vitesses ainsi que des douilles. Traitement et neutralisation corrosion superficielle, puis application d'une protection sous bassement au niveau du compartiment de roue de secours. Occasion: levier de vitesse pour un modèle nickelé. Sablage - thermolaquage: supports D et G radiateur refroidissement. Neuf: pommeau de vitesses, douilles levier, capuchon plastique levier, soufflet levier.
237 670 Km, le	26.sept.17	Traitement, neutralisation de la corrosion superficielle des passages de roues Av D et G. Application d'une protection des sous-bassements.
237 670 Km, le	27.sept.17	Traitement, neutralisation de la corrosion superficielle des passages de roues Arr D et G. Application d'une protection des sous-bassements.
237 670 Km, le	04.oct.17	Service antipollution
237 670 Km, le	31.oct.17	Visite
237 709 Km, le	22.juin.18	Diverses retouches de peinture sur la carrosserie.
237 709 Km, le	31.juil.18	Neuf: Appuie-tête bleu Av D et G, embout plastique réglage inclinaison dossier siège conducteur. Occasion: mousse assise siège conducteur (original VW), dossier siège conducteur. Réparé trou dans assise.
237 709 Km, le	07.août.18	Neuf: autocollants avertissements sur couvercle boîte à relais de pompe à essence.
239 511 Km, le	17.mars.19	Travaux: changé horloge compteur, retendu courroie accessoires, graissé roulette porte latérale, réparé mauvais contact compte-tours. Neuf: ampoules LED feux de position Arr D et G.
Km, le		
Km, le		
Km, le		

DE 250 001 Km à 260 000 Km

KILOMÈTRES: DATE: OPÉRATION:

Km, le
Km, le
Km, le
Km, le

DE 260 001 Km à 270 000 Km

KILOMÈTRES: DATE: OPÉRATION:

Km, le
Km, le
Km, le
Km, le
Km, le

DE 270 001 Km à 280 000 Km

KILOMÈTRES: DATE: OPÉRATION:

Km, le
Km, le
Km, le
Km, le
Km, le
Km, le